



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ПАСПОРТ
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ELITECH

ДА 122СЛ (Е2201.049.XX)

ДА 202СЛ (Е2201.051.XX)



ПАШПАРТ
ДРЫЛЬ-ШРУБАКРУТ АККУМУЛЯТАРНЫ ELITECH

ТӨЛҚҮЖАТ
АККУМУЛЯТОРЛЫ БҮРАМАШЕГЕНИ
БҮРАҒЫШ БҮРҒЫСЫ ELITECH

ԱՆՁՆՎԱԳԻՐ
ՍԱՐՏԿՈՑՈՎ ԳՎԵԼԿՈՒՆ - ՊՏՈՒՏԱԿԱՅԱՆ ELITECH



RU

Паспорт изделия

3 - 21 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

23 - 41 Старонка

KZ

Өнім паспорты

43 - 61 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

63 - 83 Էջեր

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент его выпуска. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	15
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	16
11. УТИЛИЗАЦИЯ	17
12. СРОК СЛУЖБЫ	17
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	17
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.
- Не работайте с инструментом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинструмент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

Электробезопасность

- Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
 - Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.
 - Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
 - Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

Личная безопасность

- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
 - Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).
 - Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением электроинструмента в сеть или перед подсоединением аккумулятора, убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении.
 - Перед включением электроинструмента в сеть питания снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Оставшиеся на инструменте регулировочный инструмент и гаечные ключи при включении инструмента могут привести к травмам.
 - При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей инструмента.

- Если в инструменте предусмотрены устройства для подключения пылесборника, используйте их. Это поможет снизить риск получения травмы связанный с повышенным пылеобразованием, а также увеличит точность при работе с электроинструментом.

Правила техники безопасности для аккумуляторных дрелей

- Если при работе с электроинструментом существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой, держите инструмент за специально предназначенные изолированные поверхности.

- При работе с инструментом занимайте устойчивое положение.

- При работе на высоте, убедитесь в отсутствии людей внизу.

- Руки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся деталей.

- Сразу после окончания работ по сверлению не прикасайтесь к сверлу и детали, они могут быть очень горячими.

- Используйте рабочие насадки (сверла, биты) по назначению.

- Не превышайте максимальную производительность электроинструмента, указанную в таблице 1.

- Не разбирайте аккумуляторный блок.

- Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае может произойти перегрев блока, что приведет к ожогам или даже взрыву.

- Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок

- Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой.

- Не храните аккумуляторный блок с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

- Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.

- Не храните аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать 50°C.

- Не бросайте аккумуляторный блок в огонь. Он может взорваться.

- Не выбрасывайте аккумуляторную батарею вместе с бытовым мусором. Утилизируйте аккумуляторную батарею согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, дереве и производных материалах на его основе (фанера, ДСП, OSB, МДФ и подобные), различных видов пластика и для установки крепежа.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ДА 122СЛ	ДА 202СЛ
Код	E2201.049.XX	E2201.051.XX
Напряжение аккумулятора, В	12	20
Тип аккумулятора	Li-Ion ELP	Li-Ion ELP
Скорость вращения, об/мин	0-350/1250	0-350/1250
Максимальный крутящий момент, Нм	23	30
Макс.. диаметр сверления (дерево), мм	20	32
Макс. диаметр сверления (металл), мм	10	13
Тип патрона	БЗП	БЗП
Диапазон зажима патрона, мм	0.8-10	0.8-10
Реверс	есть	есть
Подсветка	есть	есть
Габаритные размеры, мм	235x195x75	235x195x75
Масса, кг	0.9	1.0

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	ДА 122СЛ	ДА 202СЛ
Код	E2201.049.XX	E2201.051.XX
Дрель-шуруповерт	1	1
Аккумулятор 12В/1,5Ач АКБ 1215СР (Е0911.030.00)	2	-
Аккумулятор 20В/1,5Ач АКБ 2015СР (Е0911.036.00)	-	2
Зарядное устройство ЗУ 1012Н (Е0911.001.00)	1	-
Зарядное устройство ЗУ 1820Н (Е0911.003.00)	-	1
Подвес на ремень	1	1
Паспорт	1	1
Кейс	1	1

Примечание: Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

Внимание! На дополнительные расходные аксессуары, поставляемые в комплекте (диски, сверла, буры, полотна и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются. Данные аксессуары обмену и возврату не подлежат.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис.1

- 1 – патрон быстрозажимной
- 2 – кольцо настройки муфты ограничения крутящего момента
- 3 – переключатель скорости вращения
- 4 – переключатель направления вращения (реверс)
- 5 – рукоятка
- 6 – подвес на ремень
- 7 – индикатор уровня заряда аккумулятора
- 8 – аккумулятор
- 9 – кнопка проверки уровня заряда аккумулятора
- 10 – кнопка разблокировки аккумулятора
- 11 – подсветка светодиодная
- 12 – кнопка пуска

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием инструмента необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Осуществляя различные манипуляции с аккумулятором, не касайтесь его контактов.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +10 до +35 °C. Аккумулятор оснащен контроллером температуры, который не позволит осуществлять заряд при температуре аккумулятора ниже 0 °C и выше +40 °C (в том числе слишком горячего аккумулятора после интенсивной работы).

Когда аккумулятор разряжен, инструмент автоматически отключается. Инструмент прекращает вращение.

Извлеките аккумулятор 8 (Рис. 1) из прибора, нажав на кнопку разблокировки аккумулятора 10 (Рис. 1) и потянув аккумулятор из устройства.

Подключите зарядное устройство 1 (рис. 2) к электросети 230В/50Гц. Зеленый световой индикатор на блоке питания зарядного устройства загорится.

Вставьте аккумулятор 8 в адаптер зарядного устройства 13 (рис. 2).

Загорится красный световой индикатор на блоке питания зарядного устройства, указывая на то, что аккумулятор в процессе зарядки.

После завершения зарядки красный индикатор погаснет и загорится зеленый индикатор.

После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети.

Извлеките аккумулятор из устройства, нажав на кнопку разблокировки аккумулятора 10 (рис. 2) и потянув аккумулятор из устройства.

Проверка заряда аккумулятора

Нажмите на кнопку проверки заряда аккумулятора 9 (рис. 2), расположенную на корпусе аккумулятора. Светодиодные индикаторы 7 (рис. 2) укажут уровень заряда аккумуляторной батареи.

Внимание! Тип используемого аккумулятора Li-Ion. Запрещается использовать аккумуляторы других типов.




Рис. 2

7. Индикаторы уровня заряда аккумулятора
8. Аккумулятор
9. Кнопка проверки заряда аккумулятора
10. Кнопка разблокировки аккумулятора
13. Адаптер зарядного устройства
14. Устройство зарядное

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кнопка пуска

Перед установкой аккумулятора в инструмент, всегда проверяйте, что кнопка пуска 12 (рис. 1) работает надлежащим образом и возвращается в положение "ВЫКЛ", если ее отпустить.

Для запуска инструмента просто нажмите кнопку пуска. Скорость инструмента увеличивается при увеличении давления на кнопку пуска. Отпустите кнопку пуска для остановки вращения шпинделя инструмента.

Переключатель направления вращения (реверс)

Данный инструмент имеет переключатель направления вращения 4 (рис. 1). Для закручивания/вращения шпинделя по часовой стрелке нажмите на переключатель с правой стороны, против часовой – с левой стороны (рис. 3).

Когда переключатель направления вращения находится в нейтральном (среднем) положении, кнопка пуска заблокирована.

Внимание!

- Перед работой всегда проверяйте направление вращения.
- Пользуйтесь переключателем направления вращения только после полной остановки инструмента.

- Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

- Если инструмент не используется, всегда переводите переключатель направления вращения в нейтральное положение.




Рис. 3

Переключатель скорости вращения

Для изменения скорости вращения инструмента, сначала остановите инструмент, затем переведите рычаг переключения скорости вращения 3 (рис. 1) в положение "2" для высокой скорости или в положение "1" для низкой скорости. Перед эксплуатацией убедитесь в том, что рычаг переключения скорости установлен в надлежащее положение. Используйте надлежащую скорость вращения для Вашей работы.

Внимание!

- Всегда полностью переводите переключатель изменения скорости вращения в правильное положение. Если Вы работаете с инструментом, а переключатель изменения скорости находится посередине между обозначениями "1" и "2", это может привести к повреждению инструмента.

- Не используйте переключатель скорости при работающем инструменте. Это может привести к повреждению инструмента. Используйте переключатель только после остановки инструмента.

Регулировка крутящего момента

Муфта ограничивает крутящий момент на патроне инструмента, имеет 18 положений настройки и положение со значком сверла, при котором муфта отключается. Вращением кольца настройки можно выбирать требуемое значение. В положение 1 (когда цифра 1 совмещена с указателем на корпусе) момент срабатывания минимальен, в положение 18 – максимальен.

Примечание! Диапазон регулировки крутящего момента на муфте соответствует разрушающему моменту наиболее популярных видов резьбового крепежа диаметром от 2,5 до 5 мм, что позволяет установить момент на муфте меньше разрушающего момента крепежа и предотвратить его разрушение при работе.

При соблюдение технологии установки (создании пилотного отверстия в основной детали и сквозного отверстия в присоединяемой детали) крутящего момента инструмента при использование муфты достаточно для работы с крепежом диаметром до 5 мм любой длины.

Установка или снятие отверточной биты или сверла

Внимание! Для предотвращения случайного включения инструмента перед заменой рабочей оснастки блокируйте кнопку пуска, переводя переключатель направления вращения в среднее положение.

Инструмент оснащен автоматической блокировкой шпинделя. Для замены рабочей оснастки поворачивайте втулку патрона против часовой стрелки. Зажимные кулаки патрона разойдутся. Вставьте оснастку (сверло или биту) в зажимной патрон как можно глубже. Затем поворачивайте втулку патрона по часовой стрелке для затяжки кулаков патрона. Крепко затягивайте оснастку в патроне, чтобы она не вылетела из патрона в процессе работы.

Светодиодная подсветка

Инструмент оснащен светодиодной подсветкой 11 (рис. 1), которая активируется каждый раз, когда происходит нажатие на кнопку пуска 12 (рис. 1). Луч света направлен на рабочую зону и освещает ее при недостаточном освещении.

Работа в режиме шуруповерта

Оверточная насадка имеет устоявшееся название «биты», которое далее будет использоваться в описание.

При использовании коротких бит (длиной 25 мм) рекомендуется использовать держатель бит, который обеспечивает более надежную фиксацию в патроне и достаточный вылет биты для удобной работы. Более длинные биты (длиной 50 мм и более) можно устанавливать непосредственно в патрон дрели.

Тип и размер (номер) биты должны соответствовать головке крепежа. Иначе не получится передать крепежу необходимый крутящий момент, бита может выходить из зацепления с крепежом, и есть вероятность повреждения биты или головки крепежа.

Необходимый для установки крепежа крутящий момент инструмент выдает на 1-ой скорости (маркировка «1» на переключателе скоростей). Крепеж диаметром менее 3 мм не требует высокого крутящего момента, поэтому для его установки можно использовать 2-ю скорость (маркировка «2» на переключателе скоростей).

Для создания надежного соединения перед установкой крепежа в соединяемых деталях должны быть подготовлены отверстия: пилотное в основной детали, сквозное в присоединяемой. Ниже указаны рекомендации по размеру отверстий (в мм) в зависимости от диаметра крепежа

Таблица 3

Крепеж	Пилотное отверстие	Сквозное отверстие	Зенковка
Ø 2,5	1,6	2,8	6,4
Ø 2,8	1,6	3,0	6,4
Ø 3,2	2,0	3,5	8,0
Ø 3,5	2,4	4,0	8,0
Ø 3,8	2,4	4,2	8,0
Ø 4,2	2,8	4,5	9,5
Ø 4,5	3,2	4,8	9,5
Ø 4,8	3,2	5,0	11,1
Ø 5,5	3,6	6,0	11,1
Метод выбора	Равно диаметру тела	Чуть больше диаметра резьбы	Чуть больше диаметра головки




Рис. 4

Первым сверлится пилотное отверстие, для соблюдения соосности в деталях.

Затем в присоединяемой детали сверлится сквозное отверстие и производится его зенкование.

Длина крепежа (самореза или шурупа) выбирается таким образом, чтобы в основной детали находилось не менее 2/3 длины крепежа.

При работе с древесиной твердых пород диаметры пилотного и сквозного отверстий нужно увеличить на 0,2-0,4 мм.

Примечание! Сверла по дереву не выпускаются с диаметром менее 3 мм и шагом в 0,1 мм, поэтому для получения пилотного отверстия используется сверло по металлу.

При использование шурупов или соединениях близко к краю детали соблюдение данной технологии обязательно и позволяет исключить повреждение крепежа и растрескивание детали.

При соблюдение данной технологии достаточно крутящего момента при положениях муфты ограничения крутящего момента от 1 до 18. Муфта позволяет ограничить крутящий момент меньше момента разрушения крепежа и исключить возможность его поломки при работе.

Сверление

Для сверления установите регулировочное кольцо муфты ограничения крутящего момента в положение сверление (со значком сверла). В этом положение муфта отключается и не ограничивает крутящий момент на патроне. Переключатель направления вращения переведите в положение прямого вращения.

Сверление в дереве

При сверлении в дереве, наилучшие результаты достигаются при использовании сверл для дерева, снабженных направляющим винтом. Направляющий винт упрощает сверление, удерживая сверло в обрабатываемой детали.

Сверление металла

При сверлении стали обязательно использование смазки. При отсутствие специализированных смазок можно использовать WD40, любое техническое масло. Сверление стали без использования смазки резко снижает ресурс сверла.

Скорость вращения сверла зависит от типа (марки) стали и диаметра сверла. Чем прочнее сталь – тем ниже должна быть скорость вращения. Конкретные значения можно посмотреть в справочнике по металлообработке.

Для предотвращения скольжения сверла при начале сверления, сделайте углубление с помощью кернера и молотка в точке сверления. Вставьте острие сверла в отметку от кернера и начните сверлить.

Если в месте сверления есть ржавчина – ее следует удалить.

При сверление отверстия диаметром более 6 мм требуется сделать pilotное отверстие диаметром в 2 раза меньше.

Внимание!

Чрезмерное нажатие на инструмент не ускорит сверление. На самом деле, чрезмерное давление только повредит наконечник Вашего сверла, снизит производительность инструмента и сократит срок его службы. Когда сверло начинает выходить из материала с обратной стороны, резко возрастает сопротивление из за образующегося заусенца и от инструмента требуется значительный крутящий момент для компенсации этого эффекта. Крепко удерживайте инструмент и будьте осторожны, когда сверло начинает проходить сквозь обрабатываемую деталь.

В этот момент двигатель испытывает кратковременную перегрузку (обычно не более 1 секунды), во время которой может создать значительный крутящий момент. При увеличение времени перегрузки возникает риск вывести двигатель из строя. Данный вид поломки не подпадает под действие гарантии.

Застрявшее сверло можно вынуть путем простого переключения на обратное вращение (реверс). Однако инструмент может повернуться в обратном направлении слишком быстро, держите его крепко.

Всегда закрепляйте небольшие обрабатываемые детали в тисках или подобном зажимном устройстве.

Максимальная скорость вращения сверла зависит от диаметра сверла и обрабатываемого материала. Рекомендованные максимальные значения скорости вращения (об/мин) для самых простых сверл HSS-R (черного цвета) указаны в таблице:

Таблица 4

Материал	Скорость резания м/мин	Диаметр сверла, мм									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сталь 400 МПа	25	8000	4000	2650	2000	1600	1300	1100	1000	900	800
Сталь 800 МПа	20	6400	3200	2100	1600	1300	1050	900	800	700	630
Сталь легированная > 1000 МПа	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480
Цветные металлы	30	9500	4800	3200	2400	1900	1600	1350	1200	1050	950
Пластик	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480

При превышение рекомендованной скорости вращения и отсутствие жидкостного охлаждения ресурс сверла резко снижается.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый раз после работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах Elitech.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Инструмент не включается	Отсутствует питание от аккумулятора	Зарядите аккумулятор Проверьте плотность соединения аккумулятора и инструмента
	Неисправность контроллера или кнопки включения («пуск»)	Обратитесь в сервисный центр Elitech.
Двигатель перегревается	Продолжительная работа в непрерывном режиме	Делайте перерывы в работе
	Скорость вращения выше требуемой для данного диаметра сверла	Используйте 1-ю скорость для работы сверлом крупного диаметра
	Слишком большой диаметр сверла	Используйте для сверления другие способы получения отверстия
	Сверло затупилось	Заточите или поменяйте сверло
Двигатель работает, но сверло/бита не вращается	Переключатель скорости сдвинут не до упора.	Установите переключатель скорости в нужное положение до упора.
	Слабая затяжка патрона (сверло/бита проворачиваются в патроне)	Затяните патрон до упора.

Ремонт инструмента должен производиться только квалифицированными специалистами в сервисном центре Elitech.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 °C до + 50 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 °C до + 40 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте инструмент, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, труящихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений и расходных аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделием (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, бит, сверл, буров, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, полотен, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шату-

не, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____


Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____



Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ПАВАЖАНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным кіраўніцтвам і пільна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, змешчаная ў кіраўніцтве, заснавана на тэхнічных характеристыстых, існуючых на момант яго выпуску.

Гэты пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з пастаяннай работай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змяненне яго канструкцыі, якое не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення.

ЗМЕСТ

1. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ.....	24
2. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	26
3. ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	26
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	27
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	28
6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ	29
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	30
8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ	36
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ	36
10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ	37
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	37
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	37
13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ	37
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ	38

1. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Працоўнае месца

- Працоўнае месца павінна быць чыстым і добра асветленым. Забруджанае працоўнае месца і недастатковая асветленасць можа стаць прычынай траўмы.
- Не працуце з інструментам у памяшканні з павышанай выбухованебяспечнасцю, побач з лёгкага ўзгаральнымі вадкасцямі, газамі і пылам. Электраінструмент пры працы стварае іскры, якія могуць прывесці да ўзгарання выбуханебяспечнага пылу ці газаў.
- Не дапускайце да месца работы дзяцей, старонніх асоб і жывёл.
- Заставайцесь пільнымі падчас работы з інструментам.

Электрабяспека

- Вілка зараднай прылады акумулятарных батарэй павінна адпавядаць сеткам разетцы. Пераканайцесь, што напруга прылады адпавядае напрузе ў разетцы.
- Не падвяргайце інструмент і зарадную прыладу ўздзеянню дажджу ці вільгажці. Вільготны інструмент павялічвае рызыку паражэння электрычным токам.
- Не выцягвайце вілку зараднай прылады з разеткі, тузяочы за шнур сілкавання, і не пераносьце зарадную прыладу, трymаочы яе за шнур сілкавання, гэта прывядзе да яго пашкоджання.
- Сачыце, каб электракабель не быў заблытаны. Не размяшчайце электракабель паблізу награвальных прыбораў, вострых краёў, масла і дэталей, якія рухаюцца, якія могуць прывесці да яго пашкоджання.

Асабістая бяспека

- Не працуце з электраінструментам у стане стомленасці, алкагольнага ап'янення або пасля прымання лекавых прэпаратаў, якія зніжаюць канцэнтрацыю ўвагі.
- Выкарыстоўвайце сродкі індывидуальнай абароны (акуляры, навушнікі, рэспіратар, ахоўны абудак і адзенне).
- Не дапускайце выпадковага ўключэння інструмента. Перад падлучэннем акумулятара пераканайтесь, што перамыкач інструмента знаходзіцца ў выключальным становішчы.
- Перад уключэннем электраінструмента ў сетку сілкавання зніміце з яго ўсе рэгуляровачныя прылады і гаечныя ключы. Пакінутыя на інструменце рэгуляровачныя прылады і гаечныя ключы пры ўключэнні інструмента могуць прывесці да траўмаў.
- Пры рабоце з электраінструментам захоўвайце ўстойлівае становішча. Пры выкарыстанні драбін (усходаў) пераканайтесь ўтым, што яны надзейна замацаваны. Па магчымасці працуце разам з памочнікам, які зможа Вас падстрахаваць.
- Апранайтесь належным чынам. Не апранайце свабоднае адзенне або аздабленні. Вашыя валасы, адзенне і пальчаткі павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад кругаваротных кругаваротных частак інструмента.

- Калі ў прыладзе прадугледжаны прылады для падлучэння пылазборніка, выкарыстоўвайце іх. Гэта дапаможа зменшыць рызыку атрымання траўмаў, звязаную з павышаным пылаўтарэннем, а таксама павялічыць дакладнасць пры работе з электрайнstrumentам.

Правілы тэхнікі бяспекі для акумулятарных дрылёр

- Калі пры работе з электрайнstrumentам існуе рызыка контакту рэжучай прылады са скрытай электраправодкай, трymайце інструмент за спецыяльна прызначаныя ізаляваныя паверхні.

- Пры работе з інструментам займайце ўстойлівае становішча.
- Пры работе на вышыні, пераканайцеся ў адсутнасці людзей унізе.
- Рукі павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад кругаваротных дэталей.
- Адразу пасля заканчэння работ па свідраванні не дакранайцеся да свердла і дэталі – яны могуць быць вельмі гарачымі.
- Выкарыстоўвайце рабочыя насадкі (свердлы, біты) па прызначэнні.
- Не перавышайце максімальную прадукцыйнасць электрайнstrumenta.
- Не разбірайце акумулятарны блок.
- Калі час работы акумулятарнага блока значна скараціўся, неадкладна спыніце работу. У адваротным выпадку можа адбыцца перагрэў блока, што прывядзе да апёкаў ці нават выбуху.
- Не раняйце і не ўдарайце акумулятарны блок.
- Не замыкайце контакты акумулятарнага блока паміж сабой.
- Не захоўвайце акумулятарны блок з металічнымі предметамі, якія могуць замкнуць контакты акумулятара.
- Не дапускайце паддання на акумулятарны блок вады ці дажджу.
- Не захоўвайце акумулятарны блок у месцах, дзе тэмпература можа дасягаць 50°C.
- Не кідайце акумулятарны блок у агонь. Ён можа ўзарвацца.
- Не выкідвайце акумулятарную батарэю разам з бытавым смеццем. Утылізујце акумулятарную батарэю згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы электрайнstrumenta, пашкоджанняў корпуса акумулятарнай батарэі, механічных пашкоджанняў корпуса электрайнstrumenta неабходна неадкладна выключыць электрайнstrument і зварнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення нясправаўнасцяў.

2. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Акумулятарная дрыль-шрубакрут прызначана для свідравання адтулін у чорных і каляровых металах, дрэве і вытворных матэрыялаў на яго аснове (фанера, ДСП, OSB, МДФ і падобныя), розных відаў пластыка і для ўстаноўкі крапяжу.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	ДА 122СЛ	ДА 202СЛ
Код	E2201.049.XX	E2201.051.XX
Напруга акумулятара, В	12	20
Тып акумулятара	Li-Ion ELP	Li-Ion ELP
Хуткасць кручэння, аб/мін	0-350/1250	0-350/1250
Максімальны крутоўны момант, Нм	23	30
Макс. дыяметр свідравання (дрэва), мм	20	32
Макс. дыяметр свідравання (метал), мм	10	13
Тып патрона	Б3П	Б3П
Дыяпазон заціску патрона, мм	0.8-10	0.8-10
Рэверс	ёсць	ёсць
Падсветка	ёсць	ёсць
Габарытныя памеры, мм	235x195x75	235x195x75
Маса нета, кг	0.9	1.0

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ


Табліца 2

Мадэль	ДА 122СЛ	ДА 202СЛ
Код	E2201.049.XX	E2201.051.XX
Дрыль-шрублакрут	1	1
Акумулятар 12В/1,5Ач АКБ 1215СР (E0911.030.00)	2	-
Акумулятар 20В/1,5 Ач АКБ 2015СР (E0911.036.00)	-	2
Зарадная прылада ЗУ 1012Н (E0911.001.00)	1	-
Зарадная прылада ЗУ 1820Н (E0911.003.00)	-	1
Падвешванне на рамень	1	1
Пашпарт	1	1
Кейс	1	1

Задзела: Камплект пастаўкі можа быць зменены без папярэдняга апавяшчэння.

Увага! На дадатковыя расходныя аксэсуары, якія пастаўляюцца ў камплекце (дышкі, свердзелы, свідры, палотны і г.д.) гарантыйныя абавязацельствы не распайсоджваюцца. Дадзенія аксэсуары абмену і звароту не падлягаюць.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫИ



Рыс. 1

- 1 - патрон хутказаціскны
- 2 - кальцо наладкі муфты абмежаванні крутоўнага моманту
- 3 - перамыкач хуткасці кручэння
- 4 - пераключальнік напрамкі кручэння (рэверс)
- 5 - дзяржальня
- 6 - падвешванне на рамень
- 7 - індыкатар узроўня зарада акумулятара
- 8 - акумулятар
- 9 - кнопкі праверкі ўзроўню зарада акумулятара
- 10 - кнопкі разблакіроўкі акумулятара
- 11 - падсвятленне святлодыёднае
- 12 - кнопкі пуску

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Увага! Новы акумулятар зараджаны не поўнасцю. Перад першым выкарыстаннем інструмента неабходна цалкам зарадзіць акумулятар.

Зарадка акумулятара

Ажыццяўляючы розныя маніпуляцыі з акумулятарам, не дакранайцесь яго кантактаў.

Зарадка акумулятара павінна выконвацца пры тэмпературы ад +10 да +35 °C. Акумулятар абсталяваны датчыкам тэмпературы, які не дазволіць ажыццяўляць зарад пры тэмпературы ніжэй за 0 °C і вышэй +40 °C (у тым ліку занадта гарачага акумулятара пасля інтэнсіўнай працы).

Калі акумулятар разраджаны, інструмент аўтаматычна адключаецца. Інструмент спыняе кручэнне.

Выміце акумулятар 8 (рыс. 1) з прыбора, націснуўшы на кнопку разблакіроўкі акумулятара 10 (рыс. 1) і пацягнуўшы акумулятар з прылады.

Падлучыце зарадную прыладу 1 (рыс. 2) да электрасеткі 230В/50Гц. Зялёны светлавы індыкатар на блоку сілкавання зараднай прылады загарыцца.

Устаўце акумулятар 8 у адаптар зараднай прылады 13 (рыс. 2).

Загарыцца чырвоны светлавы індыкатар на блоку харчавання зараднай прылады, паказваючы на тое, што акумулятар падчас зарадкі.

Пасля завяршэння зарадкі чырвоны індыкатар патухне і загарыцца зялёны індыкатар.


Пасля заканчэння зарадкі адлучыце зарадную прыладу ад электрасеткі.

Выміце акумулятар з прылады, націснуўшы на кнопкую разблакоўкі акумулятара 10 (рыс. 2) і пацягнуўшы акумулятар з прылады.

Праверка зарада акумулятара

Націсніце на кнопкую праверкі зарада акумулятара 9 (рыс. 2), размешчаную на корпусе акумулятара. Святлодыёдныя індыкатары 7 (рыс. 2) пакажуць узровень зарада акумулятарнай батарэі.

Увага! Тып выкарыстоўванага акумулятара Li-Ion. Забараняецца выкарыстоўваць акумулятары іншых тыпаў.



Рыс. 2

7. Індыкатары ўзроўню зарада акумулятара
8. Акумулятар
9. Кнопка праверкі зарада акумулятара
10. Кнопка разблакіроўкі акумулятара
13. Адаптар зараднай прылады
14. Прылада зарадная

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Кнопка пуску

Перад усталёўкай акумулятара ў прыладу, заўсёды правярайце, што кнопкa пуску 12 (рыс. 1) працуе напежнай выявай і вяртаецца ў становішча "ВЫКЛ", калі яе адпусціць.

Для запуску інструмента проста націсніце кнопкa пуску. Хуткасць інструмента павялічваецца пры павелічэнні ціску на кнопкa пуску. Адпусціце кнопкa пуску для прыпынку кручэння шпіндзеля інструмента.

Пераключальнік напрамкі кручэння (рэверс)

Дадзены інструмент мае перамыкач кірунку кручэння 4 (рыс. 1). Для закручвання/кручэння шпіндзеля па гадзіннікавай стрэлцы націсніце на перамыкач з правага боку, супраць варставы – з левага боку (рыс. 3).

Калі перамыкач кірунку кручэння знаходзіцца ў нейтральным (сярэднім) становішчы, кнопкa пуску заблакаваная.

Увага!

- Перад работай заўсёды правярайце напрамак кручэння.
- Карыстайцеся перамыкачом кірунку кручэння толькі пасля поўнага прыпынку інструмента.
- Змяненне кірунку кручэння да поўнага прыпынку інструмента можа прывесці да яго пашкоджання.
- Калі інструмент не выкарыстоўваецца, заўсёды перавядзіце перамыкач кірунку кручэння ў нейтральнае становішч



Па гадзіннікавай стрэлцы



Супраць гадзіннікавай стрэлкі



Рыс. 3

Пераключальнік хуткасці кручэння

Для змены хуткасці кручэння інструмента спачатку спыніце інструмент, затым перавядзіце рычаг пераключэння хуткасці кручэння 3 (рыс. 1) у становішча "2" для высокай хуткасці або ў становішча "1" для нізкай хуткасці. Перад эксплуатацыяй пераканайцесь ў tym, што рычаг пераключэння хуткасці ўсталяваны ў належнае становішча. Выкарыстоўвайце належную хуткасць кручэння для Вашай працы.

Увага!

- Заўсёды цалкам пераводзіце перамыкач хуткасці кручэння ў правільнае становішча. Калі Вы працуеце з інструментам, а перамыкач змены хуткасці знаходзіцца пасярэдзіне паміж пазначэннямі "1" і "2", гэта можа прывесці да пашкоджання інструмента.

- Не выкарыстоўвайце пераключальнік хуткасці падчас работы інструмента. Гэта можа прывесці да яго пашкоджання.

Рэгулёўка крутоўнага моманту

Муфта абмяжоўвае крутоўны момант на патроне інструмента, мае 18 становішчаў налады і становішча са значком свердзела, пры якім муфта адключаецца. Кручэннем кольца налады можна выбіраць патрабаванае значэнне. У становішча 1 (калі лічба 1 сумешчана з паказальнікам на корпусе) момант спрадоўвання мінімальны, у становішча 18 - максімальны.

Задзял! Дыяпазон рэгулявання крутоўнага моманту на муфце адпавядае разбуральнаму моманту найбольш папулярных відаў разъбовага крапяжу дыяметрам ад 2,5 да 5 мм, што дазваляе ўсталяваць момант на муфце менш разбуральнага моманту крапяжу і прадухліць яго разбурэнне пры працы.

Пры захаванні тэхналогіі ўсталёўкі (стварэнні пілотнай адтуліны ў асноўнай дэталі і скразной адтуліны ў якая далучаецца дэталі) крутоўнага моманту інструмента пры выкарыстанні муфты досыць для працы з крапяжом дыяметрам да 5 мм любой даўжыні.

Усталёўка ці здыманне адвёрткавай біты ці свердзелы

Увага! Для прадухілення выпадковага ўключэння прылады перад заменай працоўнага абсталявання блакуйце кнопкую пуску, пераводзячы перамыкач кірунку кручэння ў сярэдняе становішча.

Інструмент абсталяваны аўтаматычнай блакіроўкай шпіндзеля. Для замены працоўнага абсталявання паварочвайце ўтулку патрона супраць гадзіннікаўай стрэлкі. Заціскныя кулачки патрона разыдуцца. Устаўце абсталяванне (свердзел або біту) у заціскны патрон як мага глыбей. Затым паварочвайце ўтулку патрона па гадзіннікаўай стрэлцы для зацяжкі кулачкоў патрона. Можна зацягвайце абсталяванне ў патроне, каб яна не вылецела з патрона падчас працы.

Святлодыёдная падсветка

Інструмент абсталяваны святлодыёдным падсвятленнем 11 (рыс. 1), якая актывуеца кожны раз, калі адбываецца націск на кнопкую пуску 12 (рыс. 1). Прамень святла накіраваны на рабочую зону і асвятляе яе пры недастатковым асвятленні.

Праца ў рэжыме шрубакрута

Адвёрткавая насадка мае ўстойную назыву "біта", якае далей будзе выкарыстоўвацца ў апісанне.

Пры выкарыстанні кароткіх біт (даўжынёй 25 мм) рэкамендуецца выкарыстоўваць трымальнік біт, які забяспечвае больш надзейную фіксацыю ў патроне і дастатковы вылет біты для зручнай працы. Даўжэйшыя біты (даўжынёй 50 мм і больш) можна ўсталёўваць непасрэдна ў патрон дрыля.


Тып і памер (нумар) біты павінны адпавядцаць галоўцы крапяжу. Інакш не атрымаецца перадаць крапяжу неабходны крутоўны момант, біта можа выходзіць з зачаплення з крапяжом і ёсць верагоднасць пашкоджання біты ці галоўкі крапяжу.

Неабходны для ўсталёўкі крапяжу крутоўны момант інструмента выдае на першай хуткасці (маркіроўка «1» на перамыкачу хуткасця). Крапеж дыяметрам меней 3 мм не патрабуе высокага крутоўнага моманту, таму для яго ўсталёўкі можна выкарыстоўваць 2-ю хуткасць (маркіроўка 2 на перамыкачу хуткасця).

Для стварэння надзеінага злучэння перад усталёўкай крапяжу ў злучаных дэталях павінны быць падрыхтаваны адтуліны: пілотнае ў асноўны дэталі, скразное ў якай далучаеца. Ніжэй паказаны рэкамендацыі па памеры адтулін (у мм) у залежнасці ад дыяметра крапяжу:

Табліца 5

Крапеж	Пілотная адтуліна	Скразная адтуліна	Зянкоўка
Ø 2,5	1,6	2,8	6,4
Ø 2,8	1,6	3,0	6,4
Ø 3,2	2,0	3,5	8,0
Ø 3,5	2,4	4,0	8,0
Ø 3,8	2,4	4,2	8,0
Ø 4,2	2,8	4,5	9,5
Ø 4,5	3,2	4,8	9,5
Ø 4,8	3,2	5,0	11,1
Ø 5,5	3,6	6,0	11,1
Метод выбару	Роўна дыяметру цела	Крыху больш за дыяметр разьбы	Крыху больш за дыяметр галоўкі



Рыс. 4

Першым свідруеца пілотная адтуліна, для захавання саоснасці ў дэталях.

Затым у якай далучаеца дэталі свідруеца скразная адтуліна і вырабляеца яго зенкаванне.

Даўжыня крапяжу (самарэза ці шрубы) выбіраеца такім чынам, каб у асноўной дэталі знаходзілася не меней 2/3 даўжыні крапяжу.

Пры працы з цвёрдай драўнінай дыяметры пілотнай і скразной адтулін трэба павялічыць на 0,2 -0,4 мм.

Заўвага! Свердзелы па дрэве не выпускаюцца з дыяметрам меней 3 мм і крокам у 0,1 мм, таму для атрымання пілотнай адтуліны выкарыстоўваецца свердзел па метале.

Пры выкарыстанні шруб або злучэннях блізка да краю дэталі захаванне дадзенай тэхналогіі абавязкова і дазваляе выключыць пашкоджанне крапяжу і парэпаннне дэталі.

Пры захаванні дадзенай тэхналогіі досыць крутоўнага моманту пры палажэннях муфты абмежаванні крутоўнага моманту ад 1 да 18. Муфта дазваляе абмежаваць крутоўны момант менш моманту разбурэння крапяжу і выключыць магчымасць яго паломкі пры працы.

Свідраванне

Для свідравання ўсталюеце рэгулявальныя кольца муфты абмежаванні крутоўнага моманту ў становішча свідраванне (са значком свердзела). У гэтым становішча муфта адключаетца і не абмяжоўвае крутоўны момант на патроне. Пераключальнік напрамкі кручэння перавядзіце ў становішча прамога кручэння.

Свідраванне ў дрэве

Пры свідраванні ў дрэве, найлепшыя вынікі дасягаюцца пры выкарыстанні свердзелаў для дрэва, забяспечаных накіравальным вінтом. Накіравальны вінт спрашчае свідраванне, утрымліваючы свердзел у апрацоўваемай дэталі.

Свідраванне металу

Пры свідраванні сталі абавязкова выкарыстанне змазкі. Пры адсутнасці спецыялізаваных змазак можна выкарыстоўваць WD40, мыльны раствор, тэхнічнае масла. Свідраванне сталі без выкарыстання змазкі рэзка змяншае рэсурс свердзела.

Хуткасць кручэння свердзела залежыць ад тыпу (маркі) сталі і дыяметра свердзела. Чым трывалей сталь тым ніжэй павінна быць хуткасць кручэння. Канкрэтныя значэнні можна паглядзеце у даведніку па металаапрацоўцы. Калі рэкамендаваная хуткасць кручэння ніжэй 1100 аб/мін – выкарытайце для свідравання 1-ю хуткасць рэдуктара (маркіруйка 1 на перамычку хуткасця).

Для прадухілення слізгачення свердзела пры пачатку свідравання, зрабіце паглыбленне з дапамогай кернера і малатка ў кропцы свідравання. Устаўце вастрыё свердзела ў вымianne і пачніце свідраваць.

Калі ў месцы свідравання ёсьць іржа - яе варта выдаліць.

Пры свідраванні дыяметрам больш за 6 мм патрабуеца зрабіць пілотную адтуліну дыяметрам у 2 разы менш.

Увага!

Празмерны націск на інструмент не паскорыць свідраванне. Насамрэч, празмерны ціск толькі пашкодзіць наканечнік Вашага свердзела, зменшыць прадукцыйнасць інструмента і скароціць тэрмін яго службы. Калі свердзел пачынае выходзіць з матэрыялу са зваротнага боку, рэзка ўзрастает супраціў з-за які ўтвараецца задзірыны і ад інструмента патрабуеца значны крутоўны момант для кампенсавання гэтага эффекту. Моцна ўтрымлівайце інструмент і будзьце асцярожныя, калі свердзел пачынае праходзіць скрэзъ апрацоўваемую дэталь. У гэты момант рухавік адчувае кароткачасовую перагрузку (звычайна не больш за 1 секунду), падчас якой можа стварыць значны крутоўны момант. Пры павелічэнні часу перагрузкі ўзнікае рызыку вывесці рухавік са строю. Дадзены від паломкі не падпадае пад дзеянне гарантый.

Які захраснуў свердзел можна выніць шляхам простага пераключэння на зваротнае кручэнне (рэверс). Аднак інструмент можа зварнуцца ў зваротным кірунку занадта хутка, трымайце яго дужа.

Заўсёды замацоўвайце невялікія апрацоўваемыя дэталі ў цісках або падобнай заціскной прыладзе.

Максімальная хуткасць кручэння свердзела залежыць ад дыяметра свердзела і апрацоўваемага матэрыялу. Рэкамендаваныя максімальныя значэнні хуткасці кручэння (аб/мін) для самых простых свердзелаў HSS-R (чорнага колеру) паказаны ў табліцы:

Табліца 4

Матэрыял	Хуткасць рэзання м/мін	Дыяметр свердзела, мм									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сталь 400 МПа	25	8000	4000	2650	2000	1600	1300	1100	1000	900	800
Сталь 800 МПа	20	6400	3200	2100	1600	1300	1050	900	800	700	630
Сталь ле- гаваная > 1000 МПа	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480
Каліро- выя мета- лы	30	9500	4800	3200	2400	1900	1600	1350	1200	1050	950
Пластык	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480

Пры перавышэнне рэкамендаванай хуткасці кручэння і адсутнасць вадкасна-
га астуджэння рэсурс свердзела рэзка змяншаецца.

8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Кожны раз па заканчэнні работы рэкамендуецца чысціць корпус інструмента і вентыляцыйныя адтуліны ад бруду і пылу мяккай тканінай ці сурвэткай. Устойлівия забруджванні рэкамендуецца выдаляць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для выдалення забруджвання растваразальнікі: бензін, спірт і т.п. Ужыванне растваразальнікаў можа прывесці да пашкоджання інструмента. Для забеспячэння бяспекі і надзейнасці прылады, рамонт ці рэгуляванне неабходна вырабляць у спецыялізаваных сэрвісных цэнтрах Elitech.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 5

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ухілення
Інструмент не ўключаецца	Адсутнічае сілкаванне ад акумулятара	Зарадзіце акумулятар
		Праверце шчыльнасць злучэння акумулятара і інструмента
	Няспраўнасць кантролера або кнопкі ўключэння («пуск»)	Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр Elitech.
Рухавік пераграваецца	Працяглая работа ў бесперапынным рэжыме	Рабіце перапынкі ў працы
	Хуткасць кручэння вышэй патрабаванай для дадзенага дыяметра свердзела	Выкарыстоўвайце 1-ю хуткасць для працы свердзелам вялікага дыяметра
	Занадта вялікі дыяметр свердла	Выкарыстоўвайце для свідрання іншыя спосабы атрымання адтуліны
	Занадта вялікі дыяметр свердла	Выкарыстоўвайце для свідрання іншыя спосабы атрымання адтуліны

Рухавік працуе, але свердзел/біта не круціца	Перамыкач хуткасці ссунуты не да ўпора.	Усталюеце перамыкач хуткасці ў патрэбнае становішча да ўпора.
	Слабая зацяжка патрона (свердзел/біта пракручваюцца ў патроне)	Зацягніце патрон да ўпора.

Рамонт інструмента павінен вырабляцца толькі кваліфікованымі адмислоўцамі ў сэрвісным цэнтры Elitech.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Інструмент ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаўца усімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспорту.

Інструмент павінен захоўвацца ў пакаванні вытворца ў ацяпляным вентыляваным памяшканні пры тэмпературе ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературе плюс 25°C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце інструмент, яго кампаненты і элементы сілкавання разам з бытавым смеццем. Утылізуйце інструмент і элементы сілкавання паводле дзейсных правілаў па ўтылізацыі прамысловых адыходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ИМПАРЦЁРЫ И СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ И ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Даныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыў-цу.

Тэрмін службы выраба і камплектавалых усталёўваецца вытворцам і паказаны ў Пашпарце.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне нясправаўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сایце <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляеца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыйі вылічаеца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваеца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі нясправаўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфарматый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых знешніх фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, траплением у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;

- натуральнага зносу перадатковых дэталей і матэрыялаў якія труцца;

- умышання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статэра, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абломкі трансфарматара, дэфарматыя ці аплаўленне дэталей, ці правадой электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выходу са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзай, газонакасілак і трывмеры, лёскі і трывмерных гало-

вак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацеванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканае гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай группы (залиганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- выход з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартэры, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльнія лінкі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэта жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

Гарантыв не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прымыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Elitech өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындаға кеңес береміз. Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға не-гізделген. Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды. Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығының өзіне қалдырады.

МАЗМУНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ.....	44
2. МАҚСАТЫ.....	46
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	46
4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ.....	47
5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ	48
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	49
7. ПАЙДАЛАНУ	50
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	55
9. ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ.....	56
10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ	57
11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	57
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	57
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТТАР/ ДЕКЛАРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ ЖӘНЕ ӨНДІРУ КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	57
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	57

1. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

Жұмыс орны

- Жұмыс орны таза және жақсы жарықтандырылған болуы керек. Лас жұмыс орны және нашар жарық жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Жарылыс қаупі жоғары бөлмеде, жанғыш сұйықтықтардың, газдардың және шанының жаһында құралмен жұмыс жасамаңыз. Электр құралдары жұмыс кезінде жарылғыш шаңды немесе газды тұтандыратын ұшқындарды тудырады.
- Жұмыс орнына балаларды, бөгде адамдар мен жануарларды жақындағатпаңыз.
- Құралмен жұмыс істеу кезінде алаңдамаңыз.

Электр қауіпсіздігі

- Аккумуляторлы батарея зарядтағышының ашасы қабырғадағы розеткаға сәйкес келуі керек. Құралдың кернеуі шығыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құралды жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Ұлғал құрал электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Қуат сымынан тартып зарядтағышты розеткадан ажыратпаңыз немесе зарядтағышты қуат сымынан ұстап алып жүрменіз, себебі ол зақымдалады.
- Қуат кабелінің шатаспағанына көз жеткізіңіз. Қуат сымын қыздырғыштарға, өткір жиектерге, майға немесе оны зақымдауы мүмкін қозғалмалы бөліктерге жақын қоймаңыз.

Жеке қауіпсіздік

- Шаршаған, мас күйде немесе зейінді тәмендететін дәрі-дәрмектерді қабылдағаннан кейін электр құралымен жұмыс жасамаңыз.
- Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзілдірік, құлаққап, респиратор, қорғаныш аяқ киімі мен киім).
- Құралды кездейсоқ қосылуына жол берменіз. Аккумуляторды қоспас бұрын құрал қосқышы өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр құралын қуат көзіне қоспас бұрын, барлық реттеу құралдары мен кілттерді алып тастаңыз. Құралды қосқан кезде құралда қалған реттеу құралы мен кілттер жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істегендеге тұрақты күйде болыңыз. Баспалдақты (сатыны) пайдаланған кезде оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Мүмкін болса, Сізді сақтандыра алатын көмекшімен жұмыс жасаңыз.
- Тиісті түрде киініңіз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдар кименіз. Шашыңыз, киіміңіз және қолғаптарыңыз құралдың айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта болуы керек.

- Құрал шаң жинағыш қосылыстармен жабдықталған болса, оларды пайдаланыңыз. Бұл шаңның көп болуымен байланысты жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі, сонымен қатар электр құралымен жұмыс істеу кезінде дәлдікті артырады.

Аккумулятор құралдарының қауіпсіздік нұсқаулары

- Егер электр құралымен жұмыс істеу кезінде кескіш құралдың жасырын сымдармен жанасу қаупі болса, құралды арнайы оқшауланған бөліктерінен үстаңыз.

- Құралмен жұмыс істеу кезінде тұрақты күйде болыңыз.

- Биіктікте жұмыс істегендеге, төменде адамдардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

- Қолдар айналмалы бөліктерден қауіпсіз қашықтықта болуы керек.

- Бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін бірден тескіш тетік пен бөлшектерге қол тигізбеніз, олар өте ыстық болуы мүмкін.

- Жұмыс саптамаларын (бұрғылар, биталар) мақсатына сай қолданыңыз.

- Электр құралының максималды өнімділігінен асырмаңыз.

- Аккумутор блогын бөлшектеменіз.

- Егер аккумулятор блогының жұмыс уақыты айтарлықтай қысқарса, жұмысты дереу тоқтатыңыз. Әйтпесе, блоктың қызып кетуі мүмкін, бұл күйікке немесе тіпті жарылысқа әкелуі мүмкін.

- Аккумулятор блогын құлатып немесе ұрып алмаңыз

- Аккумутор блогының контактілерін бір-бірімен тұйықтамаңыз.

- Аккумутор блогы контактілерін тұйықтауда мүмкін металл заттармен бірге сақтамаңыз.

- Аккумутор блогына судың немесе жаңбырдың тиуіне жол бермеңіз.

- Аккумутор блогын температурасы 50°C-қа жететін жерлерде сақтамаңыз.

- Аккумутор блогын отқа тастамаңыз. Ол жарылуы мүмкін.

- Аккумутор блогын тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес аккумуляторды көдеге жаратыңыз.

Шекті күй көрсеткіштері

Назар аударыңыз! Электр құралын пайдалану кезінде бөгде шу пайда болса, аккумуляторлық батареяның корпусының зақымдалса немесе электр құралының корпусына механикалық зақым пайда болса, ақаулықты жою үшін электр құралын дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

2. МАҚСАТЫ

Аккумуляторлы бұрғы-бұрағыш құралы қара және түсті металдарда, ағаш және оның негізінде жасалған туынды материалдарға (фанера, ДСП, OSB, МДФ және т.б.), түрлі пластиктерге тесік жасауға және бекіткіш орнатуға арналған құрал болып табылады.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ	ДА 122СЛ	ДА 202СЛ
Коды	E2201.049.XX	E2201.051.XX
Аккумулятор көрнеуі, В	12	20
Аккумулятор түрі	Li-Ion ELP	Li-Ion ELP
Айналу жылдамдығы, айн/мин	0-350/1250	0-350/1250
Максималды айналу моменті, Нм	23	30
Ағаш үшін бұрғылау диаметрінің максималды мөлшері, мм	20	32
Металл үшін бұрғылау диаметрінің максималды мөлшері, мм	10	13
Патрон түрі	БЗП	БЗП
Патронды қысу диапазоны, мм	0.8-10	0.8-10
Реверс	бар	бар
Көмескі жарық	бар	бар
Сыртқы өлшемдері, мм	235x195x75	235x195x75
Салмағы, кг	0.9	1.0

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

2-кесте

Модель		ДА 122СЛ	ДА 202СЛ
Коды		E2201.049.XX	E2201.051.XX
Бұрғы-бұрауыш		1	1
Аккумулятор 12В/1,5Ач 1215CP (E0911.030.00)	АКБ	2	-
Аккумулятор 20В/1,5 Ач 2015CP (E0911.036.00)	АКБ	-	2
Зарядтау құрылғысы 1012H (E0911.001.00)	ЗУ	1	-
Зарядтау құрылғысы 1820H (E0911.003.00)	ЗУ	-	1
Белдікке ілуге арналған қыстырығыш		1	1
Төлкүжат		1	1
Кейс		1	1

Ескерту: Жеткізу жиынтығы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Назар аударыңыз! Жеткізу жиынтығында берілген қосымша шығыс аксессуарларына (дискілер, бұрғылар, қашаулар, ара пышақтары және т.б.) кепілдік міндеттемелері қолданылмайды. Бұл аксессуарлар қайтаруға және айырбастауда жатпайды.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1-сурет

- 1 – жылдам қысқыш патрон
- 2 – айналым моментін шектейтін ілінісу реттеу сақинасы
- 3 – Айналу жылдамдығын ауыстырып-қосқыш
- 4 – айналу бағытын өзгерткіш (реверс)
- 5 – Тұтқа
- 6 – Белдікке ілуге арналған қыстырығыш
- 7 – Аккумулятор заряд деңгейінің индикаторы
- 8 – Аккумулятор
- 9 – Аккумулятор заряд деңгейін тексеру түймесі
- 10 – Аккумуляторды ажырату түймесі
- 11 – Жарықдиодты жарықтандыру
- 12 – Іске қосу түймесі

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Назар аударыңыз! Жаңа аккумулятор толық зарядталмаған. Құралды алғаш пайдаланар алдында аккумуляторды толығымен зарядтау қажет.

Аккумуляторды зарядтау

Аккумуляторға әртүрлі манипуляцияларды жүргізгенде оның контактілеріне қол тигізбеніз.

Аккумуляторды +10-ден +35 °C температурада зарядтау керек. Аккумулятор 0 °C төмен және +40 °C жоғары температурада зарядтауға мүмкіндік бермейтін температура сенсорымен жабдықталған (қарқынды пайдаланудан кейін аккумулятор тым ыстық болуды коса есептегендеге).

Аккумулятор разрядталған кезде құрал автоматты түрде сөнеді. Құрал айналуын тоқтатады.

8-аккумуляторды (1-сурет) құралдан шығару үшін 10-түймені (1-сурет) басып, аккумуляторды құрылғыдан тартыңыз.

Зарядтау құрылғысын 1 (2-сурет) 230В/50Гц электр желісіне қосыңыз. Зарядтау құрылғысының блоктарындағы жасыл жарық индикаторы жанады.

8-аккумуляторды зарядтау құрылғысының адаптеріне 13 (2-сурет) салыңыз. Қызыл жарық индикаторы жанады, бұл аккумулятордың зарядталып жатқанын көрсетеді. Зарядтау аяқталғаннан кейін қызыл индикатор сөніп, жасыл индикатор жанады.


Зарядтау аяқталғаннан кейін зарядтау құрылғысын электр желісінен ажыратыңыз.

Аккумуляторды құрылғыдан шығарып алыңыз: 10-түймені (2-сурет) басып, аккумуляторды құрылғыдан тартыңыз.

Аккумулятор зарядын тексеру

Аккумулятор корпусындағы 9-түймені (2-сурет) басыңыз. Жарықдиодты индикаторлар 7 (2-сурет) аккумулятор батареясының заряд деңгейін көрсетеді.

Назар аударыңыз! Пайдаланылатын аккумулятор түрі – Li-Ion. Басқа түрдегі аккумуляторларды пайдалануға тыйым салынады.



2-сурет

7. Аккумулятор заряд деңгейінің индикаторлары
8. Аккумулятор
9. Аккумулятор зарядын тексеру түймесі
10. Аккумуляторды ажырату түймесі
11. Зарядтау құрылғысының адаптері
12. Зарядтау құрылғысы

7. ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу түймесі

Құралға аккумуляторды орнатпас бұрын, әрқашан 12-түйменің (1-сурет) дұрыс жұмыс істейтініне және оны жіберген кезде "ӨШІРУЛІ" күйіне қайта оралатынына көз жеткізіңіз.

Құралды іске қосу үшін іске қосу түймесін басыңыз. Құралдың айналу жылдамдығы іске қосу түймесіне түсірілген қысымға байланысты артады. Құралдың шпинделін тоқтату үшін іске қосу түймесін жіберіңіз.


Айналу бағытын ауыстырып-қосқыш (реверс)

Бұл құралда айналу бағытын ауыстырып-қосқыш 4 (1-сурет) бар. Шпиндельді сағат тілінің бағытымен бұрау үшін ауыстырып-қосқышты он жаққа, сағат тіліне қарсы бағытта бұрау үшін сол жаққа жылжытыңыз (3-сурет).

Егер ауыстырып-қосқыш бейтарап (орталық) күйінде болса, іске қосу түймесі бұғатталады.

Назар аударыңыз!

- Жұмыс алдында әрқашан айналу бағытын тексеріңіз.
- Айналу бағытын ауыстырып-қосқышты тек құрал толық тоқтағаннан кейін қолданыңыз.
- Құрал толық тоқтамай тұрып айналу бағытын өзгерту оны зақымдауы мүмкін.
- Құралды пайдаланбайтын кезде айналу бағытын ауыстырып-қосқышты әрқашан бейтарап күйге қойыңыз.



Сағат тілімен



Сағат тіліне қарсы



3-сурет

Айналу жылдамдығын ауыстыру қосқышы

Құралдың айналу жылдамдығын өзгерту үшін алдымен құралды тоқтатыңыз, содан кейін айналу жылдамдығын ауыстырып-қосқыш рычагын 3 (1-сурет) "2" күйіне (жоғары жылдамдық) немесе "1" күйіне (төмен жылдамдық) қойыңыз. Құралды пайдаланбас бұрын, ауыстырып-қосқыш рычагының дұрыс күйде тұрғанына көз жеткізіңіз. Қажетті жұмысыңызға сәйкес айналу жылдамдығын таңдаңыз.

Назар аударыңыз!

- Әрқашан жылдамдық қосқышын толығымен дұрыс орынға жылжытыңыз. Егер құрал жұмыс істеп тұрса және жылдамдық ауыстырып-қосқыш рычагы "1" мен "2" арасында болса, бұл құралдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құрал жұмыс істеп тұрған кезде жылдамдық қосқышын пайдаланбаңыз. Бұл құралды зақымдауы мүмкін. Құрал тоқтағаннан кейін ғана қосқышты пайдаланыңыз.

Айналу моментті реттеу

Муфта құралдың патронындағы айналдыру моментін шектейді. Ол 18 реттеу позициясына және бұрғы белгісі бар муфтаны өшіретін позицияға ие. Қажетті мәнді таңдау үшін реттеу сақинасын бұраңыз. 1-ші позицияда (1 саны құрал корпусындағы көрсеткішпен сәйкес келгенде) іске қосу моменті ең аз, ал 18-ші позицияда ең көп.

Ескерту! Муфтадағы моментті реттеу диапазоны диаметрі 2,5 мм-ден 5 мм-ге дейінгі ең танымал бұрандалы бекітпелердің бұзылу моментіне сәйкес келеді. Бұл жұмыс кезінде бекітпенің бұзылуын болдырмау үшін муфтадағы моментті бекітпенің бұзылу моментінен төмен қоюға мүмкіндік береді.

Орнату технологиясын (негізгі бөлікте пилоттық тесік және қосылатын бөліктегі тесік жасау) сақтау кезінде муфтаны пайдалану кезінде құралдың айналу моменті кез келген ұзындықтағы диаметрі 5 мм-ге дейінгі бекіткіштермен жұмыс істеу үшін жеткілікті.

Бұрауыш битін немесе бұрғыны орнату немесе алу

Назар аударыңыз! Жұмыс жабдығын ауыстыру кезінде құралдың кездейсоқ қосылып кетуін болдырмау үшін іске қосу түймесін бұғаттап, айналу бағытын ауыстырып-қосқышты ортаңғы құйге қойыңыз.

Құрал автоматты шпиндельді бұғаттау жүйесімен жабдықталған. Жұмыс жабдығын ауыстыру үшін патронның втулкасын сағат тіліне қарсы бұраңыз. Патронның қысқыш жақтары ашылады. Жабдықты (бұрғыны немесе битті) патронға мүмкіндігінше терең салыңыз. Содан кейін патрон втулкасын сағат тілі бағытына бұраңыз, қысқыш жақтарын қатайтыңыз. Жабдықтың патроннан жұмыс барысында шығып кетпеу үшін оны мықтап бекітіңіз.

Жарықдиодты жарықтандыру

Құрал 11 жарықдиодты жарықтандырумен (1-сурет) жабдықталған, ол 12 іске қосу түймесі (1-сурет) басылған сайын іске қосылады. Жарық сәулесі жұмыс аймағына бағытталған және оны жарық жеткілікіз болған кезде жарықтандырады.

Бұрағыш режимінде жұмыс істеу

Бұрауыштың қашауында белгіленген «бит» атавы бар, ол әрі қарай сипаттамада қолданылады.

Қысқа қашауларды (ұзындығы 25 мм) пайдаланған кезде патронға сенімдірек бекітуді және ыңғайлы жұмыс үшін жеткілікті ұзартқышты қамтамасыз ететін қашау ұстагышын пайдалану ұсынылады. Ұзыннырақ қашауларды (ұзындығы 50 мм немесе одан да көп) бұрғы патронына тікелей орнатуға болады.


Биттің түрі мен өлшемі (саны) бекіткіштің басына сәйкес келуі керек. Әйтпесе, қажетті моментті бекіткішке беру мүмкін болмайды, қашау бекіткішпен ажыратылуы мүмкін және биттің немесе бекіткіштің басының зақымдану мүмкіндігі бар.

Құрал 1 жылдамдықта (жылдамдық қосқышында «1» деп белгіленген) бекіткіштерді орнату үшін қажетті моментті шығарады . Диаметрі 3 мм-ден аз бекіткіштер жоғары айналу моментін қажет етпейді, сондықтан оларды орнату үшін 2-жылдамдықты (жылдамдық қосқышында «2» деп белгіленген) пайдалануға болады.

Сенімді қосылымды жасау үшін, бекіткіштерді орнатпас бұрын, қосылатын бөліктерде тесіктерді дайындау керек: негізгі бөліктегі пилоттық тесіктер, қосылған бөліктегі тесіктер арқылы. Төменде бекіткіштің диаметріне байланысты тесік өлшемдері (мм) бойынша ұсыныстар берілген:

3-кесте

Бекіткіштер	Ұшқыш тесік	Өтпелі тесік	Есептегіш
Ø 2,5	1,6	2,8	6,4
Ø 2,8	1,6	3,0	6,4
Ø 3,2	2,0	3,5	8,0
Ø 3,5	2,4	4,0	8,0
Ø 3,8	2,4	4,2	8,0
Ø 4,2	2,8	4,5	9,5
Ø 4,5	3,2	4,8	9,5
Ø 4,8	3,2	5,0	11,1
Ø 5,5	3,6	6,0	11,1
Таңдау әдісі	Дене диаметріне тең	Жіптің диаметрінен сәл үлкенірек	Бастың диаметрінен сәл үлкенірек



4-сурет

Бөлшектердің туралануын сақтау үшін алдымен пилоттық тесік бұрғыланады.

Содан кейін бекітілген бөліктегі өтпелі тесік бұрғыланады және шұңғылшамен бекітіледі.

Бекіткіштің ұзындығы (бұранда немесе өздігінен бұрап тұратын бұранда) бекіткіштің ұзындығының кем дегенде 2/3 бөлігі негізгі бөліктегі болатындағы етіп таңдалады.

Қатты ағашпен жұмыс істегендегі, ұшқыштың және тесіктердің диаметрлерін 0,2-0,4 мм-ге арттыру керек.

Ескерту! Ағашқа арналған бұрғылар диаметрі 3 мм-ден аз және 0,1 мм қадаммен шығарылмайды. Сондықтан бастапқы тесік жасау үшін металға арналған бұрғы қолданылады.

Бұрандаларды немесе қосылыстарды бөліктің шетіне жақын қолданған кезде, бұл технологияны сақтау қажет және бекіткіштердің зақымдануын және бөліктің жарылуын болдырмауға мүмкіндік береді.

Осы технологияны сақтай отырып, 1-ден 18-ге дейінгі моментті шектеу үшін ілінісі позицияларында жеткілікті момент бар. Муфта крутящий моментті бекіткіштің бұзылу сәтінен аз шектеуге және жұмыс кезінде оның сыну мүмкіндігін болдырмауға мүмкіндік береді.

Бұрғылау

Бұрғылау үшін муфтаның моментті шектеу реттеу сақинасын орнына қойыңыз бұрғылау (бұрғылау белгішесімен). Бұл позицияда муфта өшіріледі және патрон-дағы айналдыру моменті шектелмейді. Айналу бағытын ауыстырып-қосқышты тікелей айналу позициясына қойыңыз.

Ағашқа бұрғылау

Ағашта бұрғылау кезінде бағыттаушы бұрандамен жабдықталған ағаш бұрғыларын пайдалану арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізіледі. Бағыттаушы бұранда Бұрғылауды өндептің бөліктे ұстау арқылы бұрғылауды женілдетеді.

Металл бұрғылау

Болатты бұрғылау кезінде майлауды қолдану қажет. Мамандандырылған майлау материалдары болмаған жағдайда WD 40, кез-келген техникалық майды қолдануға болады. Майлауды қолданбай болатты бұрғылау бұрғылау ресурсын күрт төмendetеді.

Бұрғылаудың айналу жылдамдығы Болаттың түріне (маркасына) және бұрғылау диаметріне байланысты. Болат неғұрлым берік болса, айналу жылдамдығы соғұрлым тәмен болуы керек. Нақты мәндерді металл өңдеу нұсқаулығынан көруге болады.

Бұрғылау басталған кезде бұрғылаудың сырғып кетуіне жол бермеу үшін бұрғылау нұктесінде өзек пен балғамен ойық жасаңыз. Бұрғылау үшін өзектен белгіге салыңыз да, бұрғылауды бастаңыз.

Егер бұрғылау орнында тат болса, оны алып тастау қажет. Диаметрі 6 мм-ден үлкен тесік жасау кезінде диаметрі 2 есе аз бастапқы тесік жасау қажет.

Назар аударыңыз!

Құралға шамадан тыс қысым жасау бұрғылау процесін жылдамдатпайды. Керінше, шамадан тыс қысым бұрғы ұшының зақымдалуына, құралдың өнімділігінің тәмендеуіне және оның қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкеледі. Бұрғы материалдан шыға бастағанда, кері жағында қылтанақтың пайда болуынан қарсылық құрт артады, бұл құбылысты өтеу үшін құралдан айтарлықтай айналдыру моменті талап етіледі. Құралды мықтап ұстап, бұрғы өндепті жатқан материалдан өте бастағанда абай болыңыз. Осы сәтте қозғалтқыш қысқа

мерзімді шамадан тыс жүктемеге ұшырайды (әдетте 1 секундан аспайды), бұл кезде айтарлықтай айналдыру моменті пайда болуы мүмкін. Егер жүктеме уақыты ұлғайса, қозғалтқыш істен шығу қаупі артады. Бұл ақау кепілдікке жатпайды.

Егер бұрғы тұрып қалса, оны кері айналдыруға (реверске) ауыстыру арқылы оңай алып тастауға болады. Алайда құрал кері бағытта тым тез айналуы мүмкін, сондықтан оны мықтап ұстаңыз.

Кішкентай өндөлетін бөлшектерді өрдайым қысқыш немесе ұқсас бекіту құрылғысына бекітіңіз.

Бұрғылаудың максималды айналу жылдамдығы бұрғы диаметріне және өндөлетін материалға байланысты. Ең қарапайым HSS-R бұрғылары (қара) үшін ұсынылған максималды айналу жылдамдығы (айн/мин) кестеде көрсетілген:

4-кесте

Материал	Кесу жылдамдығы м/мін	Бұрғы диаметрі, мм									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болат 400 МПа	25	8000	4000	2650	2000	1600	1300	1100	1000	900	800
Болат 800 МПа	20	6400	3200	2100	1600	1300	1050	900	800	700	630
Легирленген болат > 1000 МПа	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480
Түсті металдар	30	9500	4800	3200	2400	1900	1600	1350	1200	1050	950
Пластмасса	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480

Ұсынылған айналу жылдамдығынан асып кету және сұйықтықты салқындаудың болмауы бұрғының қызмет ету мерзімін күрт қысқартады.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әр жұмыс аяқталғаннан кейін құралдың корпусын және желдеткіш саңылауларды кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлышпен тазалауға кеңес беріледі. Тұрақты ластануды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен жою ұсынылады. Ластануды жою үшін еріткіштерді қолдануға болмайды: бензин, алкоголь және т.б. Еріткіштерді қолдану құралдың корпусына зақым келтіруі мүмкін. Құралдың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу немесе реттеуді тек Elitech мамандандырылған сервис орталықтарында жүргізу керек.

9. ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

5-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Құрал қосылмайды	Аккумулятордан қуаттың болмауы	Аккумуляторды зарядтаңыз
		Аккумулятор мен құралдың қосылу тығыздығын тексерініз
Қозғалтқыш қызып кетеді	Ұзақ үздіксіз жұмыс істеген	Жұмыс ортасында үзіліс жасап тұрыңыз
	Айналу жылдамдығы берілген бұрғы диаметрі үшін талап етілетіннен жоғары	Үлкен диаметрлі бұрғылар үшін 1-ші жылдамдықты пайдаланыңыз
	Бұрғы диаметрі тым үлкен	Тесіктерді бұрғылау үшін басқа әдістерді қолданыңыз
	Бұрғы өткірлігін жоғалтты	Бұрғыны қайраныз немесе ауыстырыңыз
Қозғалтқыш жұмыс істейді, бірақ бұрғы/бит айналмайды	Жылдамдық қосқышы толығымен қозғалмайды.	Жылдамдық қосқышын тоқтағанша қажетті күйге қойыңыз.
	Патроны әлсіз қатайтылған (бұрғы/бит патронда айналады)	Патроны тоқтағанша қатайтыңыз.

Аспапты жөндеуді тек қызмет көрсету орталығында білікті мамандар жүргізуі керек Elitech.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - да дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - да дейін (плюс 25°C температурада) жылтытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралды, оның бөлшектерін және батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық санатқа жатады. Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТТАР/ДЕКЛАРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ ЖӘНЕ ӨНДІРУ КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы мәліметтер, сертификат немесе декларация туралы мәліметтер, сондай-ақ шығарылған күні туралы ақпарат Өнім төлқүжатының 1-ші қосымшасында көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілеп өнім төлқүжатында көрсетеді.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне етеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінәра болмаған немесе бүлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызыу, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты үшқындауы, күйік ісі, өзіне тән емес газ шығуы)
- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);
- коррозиялық ортаның, жоғары температуралың немесе металл бөліктегінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;
- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;
- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,
- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.
- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): туистерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың баставапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температуралың әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы
- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу үштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сываттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтыректерінің бұзылуы немесе балқуы);
- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікті, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сываттар мен бөгеттердің болуы);
- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттауши роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттауши арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т.б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;
- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т.б. оймакілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

- Құрылсына өзгерістер мен толықтырулар өнгілген өнімге;
- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);
- Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)
- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяуы: _____

Модели: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мәрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толттырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толттырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толттырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ !

Մեր խորիին շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ՝ Էլիտեկի (ELITECH) արտադրանքն ընտրելու համար: Ձեզ խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը և ուշադիր հետևելսարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման հրահանգներին:

Այս ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է ձեռնարկի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Այս վկայականը պարունակում է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՎԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ	64
2. ՆՊԱՏԱԿԸ	66
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐ	66
4. ԿՈՄՊԵՏԱԿՎՈՐՈՒՄ	67
5. ԴԻՇԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	68
6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՎԱԾՈՒՄ	69
7. ՇԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ	70
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	76
9. ՀՆԱՐԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ	77
10. ՓՈԽԱՎՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ	78
11. ՕՏԱՐՈՒՄ	78
12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ	78
13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱՊՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԻԾՈՂԻ	
և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԳՐԻ և	
ԱՐՏԱՊՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ	78
14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻ ՊԱՐՏՎԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	78

1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Աշխատավայր

- Աշխատավայրը պետք է լինի մաքուր և լավ լուսավորված: Կեղտուն աշխատավայրը և անբավարար լուսավորությունը կարող են վնասվածքների պատճառ դառնալ:

- Մի օգտագործեք գործիքը պայթյունավտանգ հաստատությունում, ոյուրավառ հեղուկների, գազերի և փոշու մոտ: Էլեկտրական գործիքը շահագործման ընթացքում կայծեր ե առաջացնում, ինչը կարող է հանգեցնել պայթյուցիկ փոշու կամ գազերի բռնկմանը:

- Երեխաներին, կողմանակի անձանց և կենդանիներին հեռու պահեք աշխատավայրից:

- Գործիքի հետ աշխատելիս մի շեղվեք:

Էլեկտրական անվտանգություն

- Էլեկտրական գործիքի վարդակը պետք է համապատասխանի ցանցի վարդակին: Համոզվեք, որ գործիքի լարումը համապատասխանում է վարդակի լարմանը:

- Գործիքը մի ենթարկեք անձրևի կամ խոնավության: Թաց գործիքները մեծացնում են էլեկտրական ցնցումների վտանգը:

- Մի հանեք գործիքի վարդակը սնուցման լարը քաշելով և մի տեղափոխեք գործիքը՝ սնուցման լարը բռնելով, քանի որ դա կվասի այն:

- Համոզվեք, որ հոսանքի մալուխը խճճված չէ: Հոսանքի լարը հեռու պահեք շեռուցիչներից, սուր եզրերից, յուղից և շարժվող մասերից, որոնք կարող են վնասել այն:

Անձնական անվտանգություն

- Մի աշխատեք էլեկտրական գործիքներով, երբ հոգևած եք, ալկոհոլի ազդեցության տակ կամ դեղորայք ընդունելիս, որոնք նվազեցնում են ուշադրության կենտրոնացումը:

- Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (ակնոցներ, ականջակալներ, շնչառական սարքեր, պաշտպանիչ կոշիկներ և հագուստ):

- Պատահաբար մի միացրեք գործիքը: Նախքան մարտկոցը միացնելը, համոզվեք, որ գործիքի անշատիչը գունվում է անշատված դիրքում:

- Էլեկտրական գործիքը էլեկտրամատակարարմանը միացնելուց առաջ հեռացրեք բոլոր կարգավորիչ գործիքներն ու պտուտակաբանալիները: Կարգավորող գործիքը և պտուտակաբանալիները, որոնք մնացել են գործիքի վրա, գործիքը միացնելիս կարող են վնասվածք պատճառել:

- Էլեկտրական գործիքը օգտագործելիս պահպանել կայուն դիրք: Սանդուղք (սանդուղք) օգտագործելիս համոզվեք, որ այն ապահով էրապով ամրացված է: Հնարավորության դեպքում աշխատեք օգնականի հետ, որը կարող է ապահովագրել ձեզ:

- Յագնվիր պատշաճ կերպով: Մի հագեք լայն հագուստ կամ զարդեր: Ձեր մազերը, հագուստը և ձեռնոցները պահեք գործիքի պտտվող մասերից անվտանգ հեռավորության վրա:

- Եթե գործիքն ապահովված է փոշեկույի միացման սարքերով, օգտագործեք դրանք: Դա կօգնի նվազեցնել փոշու պելացման հետ կապված վնասվածքների ռիսկը, ինչպես նաև կբարձրացնի Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատելու ճշգրտությունը:

Տեխնիկական անվտանգության կանոններ մարտկոցային գործիքների համար

- Եթե Էլեկտրական գործիքի հետ աշխատելիս վտանգ կա, որ կտրող գործիքը շվի թաքնված էլեկտրագնումբերի հետ, գործիքը հեռու պահեք հատուկ մշակված մեկուսացված մակերեսներից:

- Գործիքի հետ աշխատելիս ստանձնեք կայուն դիրք:
- Բարձրության վրա աշխատելիս համոզվեք, որ ներքևում մարդիկ չկան:
- Ձեռքերը պետք է ապահով հեռավորության վրա լինեն պտտվող մասերից:
- Յորատման աշխատանքների պարագից անմիջապես հետո մի դիպչեք գայլիկնին և մասերին, դրանք կարող են շատ տաք լինել:
- Օգտագործեք աշխատանքային վարդակներ (փորվածքներ) ըստ նպատակի:
- Մի գերազանցեք Էլեկտրական գործիքների առավելագույն արտադրողականությունը:

- Մի ապամոնտաժեք ակումբվատորային բլոկը:
- Եթե ակումբվատորային բլոկի աշխատանքային ժամանակը գգայինորեն կրճատվել է, անմիջապես դադարեցրեք աշխատանքը: Յակառակ դեպքում, բլոկը կարող է գերտաքանալ, ինչը հանգեցնում է այրվածքների կամ նովսիսկ պայթյունի:
- Մի գցեք կամ հարվածեք ակումբվատորային բլոկը:
- Մի փակեք ակումբվատորային բլոկի կոնտակտները միմյանց հետ:
- Մի պահեք ակումբվատորային բլոկը մետաղական առարկաներով, որոնք կարող են փակել ակումբվատորի կոնտակտները:

- Թույլ մի տվեք, որ ջուր կամ անձրև թափվի ակումբվատորային բլոկի վրա:
- Մի պահեք ակումբվատորային բլոկը այն վայրերում, որտեղ ջերմաստիճանը կարող է հասնել 50°C :
- Մի նետեք ակումբվատորային բլոկը կրակի մեջ: Այն կարող է պայթել:
- Դեն մի նետեք ակումբվատորային մարտկոցը կենցաղային աղբի հետ միասին: Յեռացրեք ակումբվատորային մարտկոցը արդյունաբերական թափուների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

Սահմանային վիճակի չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե Էլեկտրական գործիքի շահագործման ընթացքում կողմանակի աղմուկներ են առաջանում, ակումուլյատորային մարտկոցի կորպուսի վնաս, Էլեկտրական գործիքի կորպուսի մեխանիկական վնաս է առաջանում, անհրաժեշտ է անհապաղ անշատել Էլեկտրական գործիքը և կապվել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ անսարքությունները վերացնելու համար:

2. ՆՊԱՏԱԿԸ

Մարտկոցային պտուտակահանը նախատեսված է սև և գունավոր մետաղների, փայտի և դրա հիման վրա ստացված նյութերի (նրբատախտակ, ԴՍՊ, OSB, ՄԴՖ և այլն), տարեր տեսակի պլաստիկի և ամրացումների տեղադրման համար անցընդհատելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՍՈՂԵԼՆԵՐ	ԴԱ 122ԸԼ	ԴԱ 202ԸԼ
Կող	E2201.049.XX	E2201.051.XX
Ակումուլյատորի լարումը, Վ	12	20
Ակումուլյատորի տեսակը	Li-Ion ELP	Li-Ion ELP
Պոտուման արագություն, պտու/ր	0-350/1250	0-350/1250
Առավելագույն ոլորտ գործոն, Նմ	23	30
Նորատման առավելագույն տրամագիծը (փայտ), մմ	20	32
Նորատման առավելագույն տրամագիծը (մետաղ), մմ	10	13
Չափի տեսակը	ԲՅՌ	ԲՅՌ
Փամփուշտի սեղմման միջակայք, մմ	0.8-10	0.8-10
Ուերս	կա	կա
Լուսավորություն	կա	կա
Ըստհանուր չափերը, մմ	235x195x75	235x195x75
Քաշը նետտո, կգ	0.9	1.0

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ


Աղյուսակ 2

Մոդել	ԴԱ 122Ը	ԴԱ 202Ը
Կոդ	E2201.049.XX	E2201.051.XX
Գայլիկոն-պտուտակահան	1	1
Ակումբույսոր 12Վ/1,5ԱԺ ԱԿԲ 1215ԾՊ (E0911.030.00)	2	-
Ակումբույսոր 20Վ/1,5 ԱԺ ԱԿԲ 2015ԾՊ (E0911.036.00)	-	2
Լիցքավորիչ սարք 3Υ 1012Հ (E0911.001.00)	1	-
Լիցքավորիչ սարք 3Υ 1820Հ (E0911.003.00)	-	1
Գոտուր վրա կեռիկ	1	1
Անձնագիր	1	1
Քեյս	1	1

Նշում Առաջման փաթեթը կարող է փոփոխվել առանց նախնական ծանուցման:

Ուշադրություն! Կոմպլեկտում մատակարարվող լրացուցիչ ծախսվող պարագաների (սկավառակներ, շաղափներ, բուրեր, կտավներ և այլն) վրա երաշխիքային պարտավորությունները չեն տարածվում: Տվյալ պարագաները փոխանակման և վերադարձման ենթակա չեն:

5. ԴԻԶԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



Նկ. 1

- 1 - արագ սեղմվող փամփուշտ
- 2 - Ոլորող մոմենտի սահմանափակման մուֆտայի կարգավորման օդակ
- 3 - պտտման արագության հոսանքափոխիչ
- 4 - Պտտման ուղղության հոսանքափոխիչ (հակադարձ)
- 5 - բռնակ
- 6 - գոտու վրա կեռիկ
- 7 - ակումբույսատորի լիցքավորման մակարդակի ցուցիչ
- 8 - ակումբույսատոր
- 9 - ակումբույսատորի լիցքավորման մակարդակի ստուգման կոճակ
- 10 - ակումբույսատորի ապակողպաման կոճակ
- 11 - լուսադիոդային լուսավորություն
- 12 - մեկնարկի կոճակ

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ուշադրություն! Նոր մարտկոցը լիովին լիցքավորված չէ: Գործիքը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է ամբողջությամբ լիցքավորել մարտկոցը:

Մարտկոցի լիցքավորում

Մարտկոցի հետ տարբեր մանխպույացիաներ կատարելիս մի դիպչեք դրա կոնտակտներին:

Ակումբույատորի լիցքավորումը պետք է իրականացվի $+10\text{-}35^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում: Ակումբույատորը հագեցած է ջերմաստիճանի սենսորով, որը թույլ չի տա լիցքավորվել 0°C -ից ցածր և $+40^{\circ}\text{C}$ -ից բարձր ջերմաստիճանում (Ներառյալ շատ տաք ակումբույատորը ինտենսիվ աշխատանքից հետո):

Եթե մարտկոցը լիցքաթափված է, գործիքը ավտոմատ կերպով անջատվում է: Գործիքը դադարում է պտտվել:

Յանեք մարտկոցը 8 (Ակ. 1) սարքից՝ սեղմելով մարտկոցի ապակողպման կոճակը 10 (Ակ. 1) և մարտկոցը սարքից քաշելով:

Միացրեք լիցքավորիչը 1 (Ակ. 2) 230Վ/50Հց Էլեկտրական ցանցին: Լիցքավորիչի Էլեկտրամատակարարման վրա կանաչ ինդիկատորի լուսը կվառվի:

Տեղադրեք 8 մարտկոցը լիցքավորիչի աղաստերի մեջ 13 (Ակ. 2):

Լիցքավորիչ սարքի Էլեկտրամատակարարման վրա կարմիր լուսը կվառվի՝ ցույց տալով, որ մարտկոցը լիցքավորման գործընթացում է:

Լիցքավորումն ավարտելուց հետո կարմիր լուսը կմարի, և կանաչ լուսը կվառվի:


Լիցքավորումն ավարտելուց հետո անջատեք լիցքավորիչը Էլեկտրական ցանցից:

Յանեք մարտկոցը սարքից՝ սեղմելով մարտկոցի ապակողպման կոճակը 10 (Ակ. 2) և մարտկոցը սարքից քաշելով:

Ակումբույատորի լիցքավորման ստուգում

Սեղմեք ակումբույատորի լիցքավորման ստուգման կոճակը 9 (Ակ. 2), որը գտնվում է ակումբույատորի կորպուսի վրա: 7 լուսադիոդ ցուցանիշները (Ակ. 2) կնշեն ակումբույատորային մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը:

Ուշադրություն! Օգտագործվող Li-Ion ակումբույատորի տեսակը: Արգելվում է օգտագործել այլ տեսակի ակումբույատորներ:



Նկ. 2

7. Ակումուլյատորի լիցքավորման մակարդակի ինդիկատորներ
8. Ակումուլյատոր
9. Ակումուլյատորի լիցքավորման ստուգման կոճակ
10. Ակումուլյատորի ապակողպման կոճակ
13. Լիցքավորիչ սարքի աղապտեր
14. Լիցքավորիչ սարք

7. ԾԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՄԵԿՆԱՐԿԻ ԿՈՃԱԿ

Նախքան ակումուլյատորը գործիքի մեջ դնելը, միշտ ստուգեք, որ մեկնարկի կոճակը 12 (Նկ. 1) պատշաճ կերպով աշխատում է և բաց թողնելու դեպքում վերադառնում է "անջատված" դիրք:

Գործիքը գործարկելու համար պարզապես սեղմեք մեկնարկի կոճակը: Գործիքի արագությունը մեծանում է, եթե մեկնարկի կոճակի վրա ճնշումը մեծանում է: Բաց թողեք մեկնարկի կոճակը՝ գործիքի սռնակի պտտումը դադարեցնելու համար:

ՈՌՈՏԱԳԻՋԱՅԻ ՈՒՂՂՈՒԹԵՅԱՆ ԱՆՁԱՏԻՑ (ՈՒԵՔՈՒ)

Վս գործիքը ունի ռոտացիայի ուղղության անձատիչ 4 (Նկ. 1): Սռնակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտելով/պտտելու համար սեղմեք աջ կողմում գտնվող անձատիչը, ձախ կողմում՝ ժամացույցի հակառակ կողմում (Նկ. 3):

Եթե ռոտացիայի ուղղության անձատիչը գտնվում է չեզոք (միջին) դիրքում, մեկնարկի կոճակը կողպված է:

Ուշադրություն!

- Աշխատանքից առաջ միշտ ստուգեք պտտման ուղղությունը:

Օգտագործեք պտտման ուղղության անջատիչը միայն գործիքը ամբողջությամբ դադարեցնելուց հետո:

- Պտտման ուղղությունը փոխելը, մինչ գործիքի ամբողջությամբ կանգ առնելը, կարող է վնասել այն:

- Եթե գործիքը չի օգտագործվում, միշտ պտտման ուղղության անջատիչը տեղափոխեք չեզոք դիրքի:



Ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ



Ժամացույցի սլաքի հակառակ
ուղղությամբ



Նկ. 3

Պտտման արագության անջատիչ

Գործիքի պտտման արագությունը փոխելու համար նախ կանգնեցրեք գործիքը, ապա տեղափոխեք լծակը պտտման արագությունը փոխելու համար 3 (նկ. 1) "2" դիրքի՝ բարձր արագության համար կամ "1" դիրքի ցածր արագության համար: Ծահագործելուց առաջ համոզվեք, որ արագության փոխման լծակը տեղադրված է պատշաճ դիրքի: Օգտագործեք պատշաճ պտտման արագությունը Ձեր աշխատանքի համար:

Ուշադրություն

- Միշտ պտտման արագության փոփոխության անջատիչը ամբողջությամբ տեղափոխեք ճիշտ դիրքի: Եթե դուք աշխատում եք գործիքի հետ, և արագության փոփոխության անջատիչը գտնվում է "1" և "2" նշումների միջև ընկած հատվածում, դա կարող է վնասել գործիքը:

- Մի օգտագործեք արագության անջատիչը, եթե գործիքը աշխատում է: Սա կարող է վնասել գործիքը: Օգտագործեք անջատիչը միայն գործիքը դադարեցնելուց հետո:

Ոլորող մոմենտի ճշգրտում

Կցորդիչը սահմանափակում է ոլորող մոմենտը գործիքի փամփուշտի վրա, ունի 18 կարգավորման դիրք և գայլիկոնի պատկերակով դիրք, որտեղ կցորդիչն անշատվում է: Կարգավորման օղակը պտտելով՝ կարող եք ընտրել պահանջվող արժեքը: 1 – ին դիրքում (Եթե թիվ 1-ը գուգորդվում է կորպուսի ցուցիչի հետ) գործարկման պահը նվազագույն է, 18-ոդ դիրքում առավելագույն:

Նշում! Կցորդիչի վրա ոլորող մոմենտի ճշգրտման միջակայքը համապատասխանում է 2,5-ից 5 մմ տրամագծով թելերով ամրացումների ամենատարածված տեսակների կործանարար մոմենտին, ինչը թույլ է տալիս կցորդիչի վրա մոմենտ սահմանել ավելի քիչ, քան ամրացումների կործանարար մոմենտը և կանխել դրա ոչնչացումը շահագործման ընթացքում:

Եթե 1 ս200b կամ ս200bh ամապատապիսանում եք տեղադրման տեխնոլոգիային (իիմսական մասում փորձնական անցը ստեղծելը և կցված մասում անցընդունումը), կցորդիչը օգտագործելիս գործիքի ոլորող մոմենտը բավարար է ցանկացած երկարության մինչև 5 մմ տրամագծով ամրացումների հետ աշխատելու համար:

Պտուտակահանի բիթի կամ գայլիկոնի տեղադրում կամ հեռացում

Ուշադրություն! Գործիքի պատահական միացումը կանխելու համար, տախրան աշխատանքային սարքավորման փոխարինելը, կողայքը մեկնարկի կոճակը՝ պտտման ուղղության անշատիչը տեղափոխելով միջին դիրքի:

Գործիքը հագեցած է սոնակի ավտոմատ արգելափակմամբ: Աշխատանքային սարքավորումը փոխարինելու համար պտտեք փամփուշտի սոնակալը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ: Փամփուշտի սեղմիչ ճանակիկները ցրվելու են: Տեղադրեք սոնակը (գայլիկոնը կամ բիթը) սեղմիչի մեջ, որքան հնարավոր է խորը: Այսուհետև պտտեք փամփուշտի սոնակալը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ փամփուշտի ճանակիկները ծգելու համար: Ամուր սեղմեք կցամասը փամփուշտի մեջ, որպեսզի շահագործման ընթացքում այն չթռչի փամփուշտից:

Լեռ լուսավորություն

Գործիքը հագեցած է 11 լուսադիոդ լուսավորությամբ (Նկ. 1), որն ակտիվանում է ամեն անգամ, երբ մեկնարկի կոճակը սեղմիւմ է 12 (Նկ. 1): Լույսի ճառագայթը ուղղված է դեպի աշխատանքային տարածք և լուսավորում է այն անբավարար լույսի ներքո:

Աշխատանք պտուտակահանի ռեժիմով

Պտուտակահանի գլխադիրն ունի հաստատված "բիթ" անվանումը, որը հետագայում կօգտագործվի նկարագրությունում

Կարճ բիթեր օգտագործելիս (25 մմ երկարությամբ) խորհուրդ է տրվում օգտագործել բիթի ամրակ, որն ապահովում է փամփուշտի ավելի հուսայի ամրացում և բիթի բավարար հասանելիություն՝ հարմարավետ աշխատանքի համար: Ավելի երկար բիթերը (50 մմ կամ ավելի երկարություն) կարող են տեղադրվել անմիջապես գայլիկոնի փամփուշտի մեջ:


Բիթի տեսակը և չափը (համարը) պետք է համապատասխանեն ամրացումների գլխին: Հակառակ դեպքում հնարավոր չի լինի անհրաժեշտ ոլորող մոմենտը փոխանցել ամրակներին, բիթը կարող է դուրս գալ ամրացումների հետ կապելուց, և կա բիթի կամ ամրացումների գլխի վնասաման հավանականություն:

Ամրացումների տեղադրման համար անհրաժեշտ ոլորող մոմենտը գործիքը տալիս է 1-ին արագությամբ (արագության անջատիչի վրա "1" նշում): 3 մմ-ից պակաս տրամագծով ամրացումները չեն պահանջում բարձր ոլորող մոմենտ, ուստի այն տեղադրելու համար կարող է օգտագործվել 2-րդ արագություն (արագության անջատիչի վրա "2" նշում):

Յուսայի կապ ստեղծելու համար, նախքան ամրացնողը տեղադրելը, միացվող մասերում պետք է պատրաստվեն անցքեր՝ փորձնական հիմնական մասում, կցվող մասում՝ միջանցիկ: Ստորև ներկայացված են անցքերի չափի վերաբերյալ առաջարկությունները (մմ-ով): Կախված ամրացումների տրամագծից

Աղյուսակ 3

Ամր ացում	Փորձն ական անցք	Միջ անց իկանցք	Եզրալ այնիշ
Ø 2,5	1,6	2,8	6,4
Ø 2,8	1,6	3,0	6,4
Ø 3,2	2,0	3,5	8,0
Ø 3,5	2,4	4,0	8,0
Ø 3,8	2,4	4,2	8,0
Ø 4,2	2,8	4,5	9,5
Ø 4,5	3,2	4,8	9,5
Ø 4,8	3,2	5,0	11,1
Ø 5,5	3,6	6,0	11,1
Ըստ ուռարչական մեթոդ	Յավա սար մարմնի տրա մագծին	Պարույրի տրամագիծ մի փոքր ավելին	Գլխի տրամ ագծից մի փոքր ավելին



Նկ. 4

Նախ շաղափում է փորձնական անցքը՝ դետալների մանրամասն համապատասխանությունը պահպանելու համար:

Այնուհետև կցվող մասում շաղափում է անցքը և կատարվում է դրա եզրալայնումը

Ամրացումների երկարությունը (ինքնահպման պտուտակ կամ պտուտագամ) ընտրվում է այնպես, որ հիմնական մասում լինի ամրացումների երկարության առնվազն 2/3-ը:

Կոշտ փայտի հետ աշխատելիս փորձնական և միջանցիկ անցքերի տրամագծերը պետք է ավելացվեն 0,2-0,4 մմ-ով:

Նշում! Փայտի գայլիկոնները չեն արտադրվում 3 մմ-ից պակաս տրամագծով և 0,1 մմ բարձրությամբ, ուստի փորձնական անցք ստանալու համար օգտագործվում է մետաղի գայլիկոն:

Մասի եզրին մոտ պտուտագամեր կամ կապեր օգտագործելիս այս տեխնոլոգիայի համապատասխանությունը պարտադիր է և թույլ է տալիս բացառել ամրացումների վեասումը և դետայի ճաքերը:

Եթե այս տեխնոլոգիան պահպանվում է, ապա ոլորող մոմենտը բավարար է 1-ից 18-ի ոլորող մոմենտի սահմանափակման կցորդիչ դիրքերում: Կցորդիչը թույլ է տալիս սահմանափակել ոլորող մոմենտը պակաս, քան ամրացումների ոչչացման պահը և բացառել աշխատանքի ընթացքում դրա կոտրման հնարավորությունը:

Շաղափում

Հորատման համար Տեղադրեք ոլորող մոմենտի սահմանափակման կցորդիչի կարգավորիչ օղակը դիրքի վրա հորատում (հորատման պատկերակով): Այս դիրքում կցորդիչն անջատված է և չի սահմանափակում պտտող մոմենտը փամփուշտի վրա: Պտտման ուղղության անջատիչը տեղափոխեք ուղիղ պտտման դիրքի:

Փայտի հորատում

Փայտի մեջ հորատելիս լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում ուղեցույցի պտուտակով հագեցած փայտի փորվածքներ օգտագործելիս: Ուղեցույցի պտուտակը հեշտացնում է հորատումը՝ հորատումը պահելով աշխատանքային կտրորի մեջ:

Մետաղի հորատում

Պողպատը հորատելիս քանակական ուղեցույցը պահպանվում է: Մասնագիտացված քուլների բացակայության դեպքում կարող եք օգտագործել WD 40, ցանկացած տեխնիկական յուղ: Առանց քանայութ օգտագործելու պողպատի հորատումը կտրուկ նվազեցնում է հորատման ռեսուրսը:

Հորատման պտտման արագությունը կախված է պողպատի տեսակից (դասարանից) և հորատման տրամագծից: Որքան ուժեղ է պողպատը, այնքան ցածր պետք է լինի պտտման արագությունը: Հատուկ արժեքները կարելի են գտնել մետաղամշակման ուղեցույցում:

Հորատման սկզբում փորվածքը սահելուց խուսափելու համար հորատման կետում փորեք փորվածք՝ օգտագործելով միջուկ և մուրճ: Տեղադրեք փորվածքի կետը միջուկի նշանի մեջ և սկսեք հորատել:

Եթե հորատման վայրում ժանգ կա, այն պետք է հեռացվի:

6 մմ-ից ավելի տրամագծով անցը փորելիս պահանջվում է փորձնական անցը պատրաստել 2 անգամ փոքր տրամագծով:

Ուշադրություն!

Գործիքը չափազանց սեղմելը չի արագացնի հորատումը: Իրականում, չափազանց մեծ ճնշումը միայն կվսասի ծեր գայլիկոնի ծայրը, կսվագեցնի գործիքի աշխատանքը և կսվագեցնի դրա ծառայության տևողությունը: Եթե փորվածքը սկսում է դուրս գալ նյութից հետևի կողմից, դիմադրությունը կտրուկ մեծանում է առաջացած փորվածքի պատճառով, և այդ ազդեցությունը փոխհատուցելու համար գործիքից պահանջվում է զգայի ոլորող մոմենտ: Գործիքը ամուր պահեք և զգույշ եղեք, եթե գայլիկոնը սկսում է անցնել մշակվող կտրորի միջով: Այս պահին շարժիքը զգում է կարճաժամկետ ծանրաթեռնվածություն (սովորաբար ոչ ավելի, քան 1 վայրկյան), որի ընթացքում այն կարող է ստեղծել զգայի ոլորող մոմենտ: Գերթեռնվածության ժամանակի ավելանալիս, շարժիքը խափանելու վտանգ կա: Այս տեսակի փշացումը չի ընկնում երաշխիքի տակ:

Խորված գայլիկոնը կարելի է հանել՝ պարզապես շրջվելով դեպի հակադարձ ռոտացիա (ռևերս): Այնուամենայնիվ, գործիքը կարող է շատ արագ շրջվել հակառակ ուղղությամբ, այն ամուր պահեք:

Միշտ ամրացրեք փոքր աշխատանքային մասերը մամլակի կամ նմանատիպ սեղմիչ սարքի մեջ:

Միշտ ամրացրեք փոքր աշխատանքային կտրոները անցքում կամ նմանատիպ սեղմիչով:

Գայլիկոնի պտտման առավելագույն արագությունը կախված է գայլիկոնի տրամագծից և մշակվող նյութից: HSS-R (սև գույնի) ամենապարզ փորվածքների համար պտտման.

Աղյուսակ 4

Նյութ	Կտրման արագությունը մ / րոպե	Գայլիկոնի տրամագիծը, մմ									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Պողպատ 400 ՄՊա	25	8000	4000	2650	2000	1600	1300	1100	1000	900	800
Պողպատ 800 ՄՊա	20	6400	3200	2100	1600	1300	1050	900	800	700	630
Լեզիրված պողպատ > 1000 ՄՊա	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480
Գուն ավոր մետ աղներ	30	9500	4800	3200	2400	1900	1600	1350	1200	1050	950
Պլաստիկ	15	4800	2400	1600	1200	950	800	700	600	530	480

Առաջարկվող պտտման արագության գերազանցման և հեղուկ սառեցման բացակայության դեպքում, հորատման ռեսուլտը կտրուկ նվազում է:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ամեն անգամ, եթե աշխատանքն ավարտվում է, խորհուրդ է տրվում գործիքի և օդափոխիչները մաքրել կեղլտից և փոշուց փափուկ կտորով կամ անձեռոցիկով: Կայուն աղտոտումը խորհուրդ է տրվում վերացնել օճառաջրի մեջ թաթախված փափուկ կտորի օգնությամբ: Անթույլատրելի է օգտագործելու ժիշտ՝ ‘աղտոտիչները վերացնելու համար՝ բենզին, ալկոհոլ և այլն: Լուծիչների օգտագործումը կարող է վնասել գործիքը:

Գործիքի անվտանգությունն ու հուսալիությունն ապահովելու համար վերանորոգումը կամ ճշգրտումը պետք է իրականացվի Elitech մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում:

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Աղյուսակ 5

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Գործիքը չի միանում	Ակումբույսատորի հզրությունը բացակայում է	Լիցքավորեք ակումբույսատորը
		Ստուգեք ակումբույսատորի և գործիքի միացման միացումը
	Վերահսկիչ կամ հոսանքի կոճակի անսարքություն ("մեկնարկ")	Դիմեք Elitech սպասարկման կենտրոն:
Շարժիչը գերտաքանում է	Շարունակական աշխատանքը շարունակական ռեժիմում	Ընդմիջումներ կատարեք աշխատանքից
	Պոտուման արագությունը ավելի բարձր է, քան պահանջվում է տվյալ շաղափի տրամագիծի համար	Օգտագործեք 1-ին արագությունը մեծ տրամագիծով փորվածքով աշխատելու համար
	Հորատանցքի տրամագիծը չափազանց մեծ է	Հորատման համար օգտագործեք անցք ստանալու այլ եղանակներ
	Գայլիկոնը բթացել է	Մրեք կամ փոխեք գայլիկոնը
Շարժիչը աշխատում է, սակայն շաղափը / բիթը չի պտտվում	Արագության անջատիչը չի տեղաշարժվում մինչև վերջ:	Տեղադրեք արագության անջատիչը դեպի ցանկալի դիրքը, մինչև վերջ:
	Փամփուշտի թույլ խստացում (շաղափը/բիթերը պտտվում են փամփուշտի մեջ)	Զգեք փամփուշտը մինչև վերջ:

Գործիքի վերանորոգումը պետք է իրականացվի միայն որակավորված մասնագետների կողմից Elitech սպասարկման կենտրոնում:

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍԱՎՈՐՈՒՄ

Վրտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ -50°C -ից $+50^{\circ}\text{C}$ օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում)՝ նրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Գործիքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում՝ $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում):

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Կենցաղային աղբի հետ միասին մի թափեք գործիքը, դրա բաղադրիչները և մարտկոցները՝ թեռացրեք գործիքը և մարտկոցները՝ արդյունաբերական թափոնների հեռացման ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՍՈՒԹՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Վրտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱԾԽԵՎԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է:

Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման

Կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող էք գտնել <https://elitech.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է զնաման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թրթում, ուժեղ շեռուցում, անհավասար պոտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ, ագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- Ներքին կամ արտաքին ծակը աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, սյուլտերի և սյուլտերի ներթափակցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և սյուլտերի բնական մաշվածություն ;
- ժամաշափի խախտում կամ վնասում:

- գերեթունվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահնշաններըներառումեն (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորտմը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ ելեկտրական շարժիչ լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների այդուսակում նշված ելեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

- Փոխարինների սարքերի խափանում (ճողոններ, շղթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայճային մոմեր, վարելիքի և օդի գողիններ, գոտիներ, սողոններ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային գտիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

- Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է մինչի խմբի խափանման (մինչի օդակի առաջացում և/կամ քեծվածքների և ճաքերի առկայությունը, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից):

Ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և միոցային քորոցի օժանդակ առանցքականների ոչնչացում կամ հալում);

• կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի ալքավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողոհի, ծնկածողոհի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նովսիսկ երե կա յուղիի մակարդակի ցուցիչ);

• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժականներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կսիքներ, յուղի կսիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմազույգեր, ճիրաններ, քասեյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցուցչներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

• Միջամտություն ամրացումների, կսիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշխիքը չի ներառում.

• ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;

• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ծեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ծեռնարկում նշված նպատակի);

• Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

• Վրտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____

Մողելը _____


Մողելի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Սերիական համարը _____

Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Յաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Յաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____


Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Յաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք





8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.

Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте

www.elitech-tools.ru

www.elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласуточнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных

цэнтры на сایце

www.elitech-tools.ru

www.elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қызымет көрсету орталығы.

Өнім және қызымет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат сайттағы орталықтарда

www.elitech-tools.ru

www.elitech.ru

8 800 100 51 57

Операшиналық Ұзақнотрајонелли Әпарат әсөр әдеби һаимарор:

Ұштараның և սպасарларының Құндырылыштық мәжілісінде үшінші қарастырылған

штабының қарастырылған

www.elitech-tools.ru

www.elitech.ru