

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ELITECH
TC 1525F12 (E2008.005.XX)



ПАШПАРТ
ПЛІТКАРЭЗ ЭЛЕКТРЫЧНЫ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ЭЛЕКТРЛІК ТАҚТАЙКЕСКІШ ELITECH

ҚАЗАҚСТАН
ЕТЕБАЙСЫЗДАРЫНЫҢ АСАУЛЫҚЫ ҚСРЫ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 19 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

20 - 36 Стартонка

KZ

Өнім паспорты

37 - 52 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

53 - 72 Еջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH ! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	13
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	14
11. УТИЛИЗАЦИЯ	15
12. СРОК СЛУЖБЫ	15
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	15
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Плиткорез электрический предназначен для резки отрезным алмазным диском в размер всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки. Рез может выполняться под углом от 45° до 90° к плоскости поверхности плитки за счет наклона диска и под углом от 0° до 45° в горизонтальной плоскости с помощью транспортира, с возможностью комбинации углов.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место:

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.
- Не работайте на станке в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электродвигатель и диск при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы на станке.

Электробезопасность:

- Вилка плиткореза должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение плиткореза соответствует напряжению в сетевой розетке.
- Не подвергайте плиткорез воздействию дождя. Влажный электродвигатель повышает риск поражения электрическим током.
- Не вытаскивайте вилку плиткореза из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите или передвигайте плиткорез, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.
- При использовании плиткореза вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.
- Подключать плиткорез к сети питания необходимо через устройство защитного отключения (УЗО с максимальным током утечки 30 мА) соответствующего номинала. На данной модели устройство защитного отключения встроено в сетевую электровилку.

Личная безопасность:

- Не работайте на станке в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).
- Перед включением плиткореза в сеть питания снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Оставшиеся на станке регулировочный инструмент и гаечные ключи при включении плиткореза могут привести к травмам.
- При работе на станке сохраняйте устойчивое положение.
- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей плиткореза.

Правила работы на станке:

- Выключайте плиткорез на время перерывов в его работе.
- Не перегружайте плиткорез – используйте его лишь для выполнения работ, соответствующих параметрам его производительности (см. «Технические характеристики»).
- Во избежание образования пыли работайте на станке с заполненным водой поддоном.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- Используйте только оригинальные расходные материалы и запасные части плиткореза.
- При необходимости ремонта плиткореза должен осуществляться квалифицированными специалистами в авторизованном сервисном центре.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов и запахов при работе станка, механических повреждениях корпуса и панели управления, изоляции сетевого электрокабеля, необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ / МОДЕЛЬ	TC 1525F12
Код	E2008.005.00
Мощность, Вт	1200
Диаметр диска, мм	250
Диаметр посадочного отверстия диска, мм	25,4
Угол наклона, градусы	0-45
Максимальная глубина реза 0°/45°, мм	52/46
Длина детали, мм	0-1200
Скорость вращения диска, об/мин	2990
Размер стола, мм	1250 x 460
Напряжение питания, В	230
Класс лазера	2
Мощность лазера, мВт	<1
Длина волны лазера, нм	635-370
Защита лазера	IP68
Габаритные размеры, мм	1675x595x615
Масса нетто, кг	58

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Станок | 1 шт. |
| 2. Алмазный диск | 1 шт. |
| 3. Ключи | 1 комплект |
| 4. Паспорт | 1 шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ




Рис. 1

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1.Направляющая консоль | 14.Ограничитель хода |
| 2.Ручка двигателя | 15.Помпа подачи воды |
| 3.Защита алмазного диска | 16.Пробка поддона |
| 4.Алмазный диск | 17.Транспортировочные колеса |
| 5.Упор | 18.Расширительный стол |
| 6.Опорные ножки | 19.Регулировочная ножка |
| 7.Поддон | 20.Выключатель питания |
| 8.Ручка фиксации наклона | 21.Шкала наклона |
| 9.Парковочная опора | 22.Транспортировочная ручка |
| 10.Фиксатор двигателя | 23.Ключ |
| 11.Кнопка фиксации ножки | 24.Ключ |
| 12.Рабочий стол | 25.Лазерный указатель |
| 13.Угловой упор | |

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка из транспортного состояния.

Установка ручки для перемещения алмазного диска.

Используя болты M6x25, пружинные шайбы и прокладочные шайбы (все по 4 шт.) прикрепите ручку (2) перемещения алмазного диска к двигателю.




Рис. 2

Рис.3 Установка помпы для подачи воды.

Помпа уже установлена на заводе на свое штатное место.	Для обеспечения правильной циркуляции воды при работе шланги подачи не должны перегибаться во время монтажа. Внимание! Шланги для воды и электрический кабель питания помпы не должны попадать в зону движения алмазного диска.	Вставьте пробку (16) в отверстие для слива воды на поддоне (7).

Рис. 4 Сборка транспортировочных приспособлений.

Установите транспортировочные колеса (17) на предусмотренные места.

Установите парковочную опору (9)

Установите транспортировочную ручку (22)

Перевод станка из транспортного в рабочее положение.

На ровной площадке достаточного размера поставьте станок в вертикальное положение, станок должен опираться на транспортировочные колеса (17) и парковочную опору (9).

Нажмите фиксатор (11) ножки (6) для освобождения сложенного состояния и поверните ножку (6) в полностью раскрытое состояние, до щелчка фиксатора (11). Проделайте данную процедуру для всех ножек.

Потяните станок за транспортировочную ручку (22), чтобы станок опирался на поверхность парой ножек, ближайших к колесам (17) и продолжая тянуть поставьте станок на все 4 ножки.

Перед работой наполните поддон (7) водой. Уровень воды должен находиться между отметками «min» и «max» на стенке поддона.

Подключение к электросети.

Подключать станок необходимо к однофазной розетке переменного тока напряжением 230 В с контактом заземления.

При использовании сетевого удлинителя при подключении станка сечение удлинителя должно быть не менее 1 кв.мм при длине не более 50 метров.

Станок оснащен встроенным в сетевую вилку устройством защитного отключения (далее - УЗО).




Рис. 5

Встроенное УЗО имеет кнопку «Т» (тест) и «RESET» (перезапуск).

Для проверки работоспособности УЗО подключите станок к электросети и нажмите кнопку «RESET». Она должна зафиксироваться в нажатом положении. При нажатии на кнопку «Т» кнопка «RESET» должна отключиться (перейти в не нажатое положение). Если кнопка «RESET» не отключилась, то замените УЗО или обратитесь в сервисный центр. Для запуска двигателя станка кнопка «RESET» должна быть в нажатом положении.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом работы и после каждой замены алмазного диска проводите тестовый запуск продолжительностью не менее 60 секунд без нагрузки. При появлении биения алмазного диска, сильной вибрации или посторонних шумов немедленно выключите плиткорез.

Использование лазерного указателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожно! Не допускайте попадания лазерного луча в глаза.




Рис. 6

Для работы лазера требуются элементы питания типа AAA, 2 шт. (не входят в комплект). Элементы питания необходимо заменять, когда лазер разряжается или когда луч становится слишком узким или слишком широким.

Соблюдайте полярность элементов питания и убедитесь, что они установлены правильно.

Лазер (25) можно включить и выключить кнопкой (26). Элементы питания вставляются в отсек (27).




Рис. 7

Выполнение параллельного реза (под углом 90° к стороне)

Ослабьте фиксацию углового упора (13), установите угол поворота 0° и зафиксируйте это положение.

Поместите обрабатываемый материал на рабочий стол и установите ширину пропила по шкале на упоре (5), подведите к краю детали подвижный упор на угловом упоре (13).

Прижмите деталь так, чтобы ее наружный край плотно прилегал к упору (5) и к подвижному упору на направляющей углового упора (13).


Нажмите кнопку включения (20) для запуска двигателя.

Дождитесь набора алмазным диском максимальной скорости.

Убедитесь, что вода поступает на алмазный диск.

Зафиксируйте заготовку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за ручку (2) на двигателе и медленно и равномерно направляйте режущий круг в направлении к упору (5).

Выполнение реза под углом



8

Рис. 8

Производится аналогично прямому резу, но с размещением детали под углом за счет поворота углового упора (13). Фиксация угла поворота производится винтом (13a).

Выполнение наклонного реза




Рис. 9

Ослабьте фиксатор (8) угла наклона направляющей консоли (1).

Наклоните консоль на требуемый угол. Зафиксируйте угол наклона фиксатором (8).

Далее произведите действия, аналогичные прямому резу – разместите деталь на столе, запустите двигатель, проверьте поступление воды и перемещайте алмазный диск ручкой (2).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый раз после работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

Замена алмазного диска




Рис.10

Открутите винты (3а), крепящие крышку защитного кожуха (3). Используя ключи (23) и (24) снимите фланцевую гайку (4а) (с левой резьбой). Снимите прижимной фланец (4б) алмазный диск (4).

Подкладочный фланец (4в) остается на валу двигателя. При необходимости очистите оба фланца (4б и 4в) и вал двигателя. Установите новый диск, убедитесь в отсутствие зазора между диском и подкладочным фланцем (4в), установите прижимной фланец (4б) и закрутите фланцевую гайку (4а). Зафиксируйте гайку (4а), используя ключи (23) и (24).

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Нет электроэнергии	Проверьте напряжение в электросети
		Проверьте кабель питания на наличие повреждений
	Неисправен выключатель	Проверьте выключатель
	Повреждение двигателя	Обратитесь в сервисный центр
	Сработало встроенное УЗО	Нажмите кнопку «RESET» на УЗО
Двигатель не развивает полную мощность (низкая скорость вращения алмазного диска)	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Перегрузка сети	Проверьте напряжение в сети
	Повреждение двигателя	Обратитесь в сервисный центр
	Удлинитель питания слишком длинный и/или имеет недостаточное сечение	Замените удлинитель

Двигатель перегревается, останавливается.	Перегрузка двигателя	Уменьшите скорость подачи
	Повреждение двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Повышенная вибрация, люфт алмазного диска	Диск имеет повреждения и сколы и разбалансирован	Замените алмазный диск
	Плохое крепление диска	Переустановите алмазный диск, проверьте затяжку крепежной гайки
	Другие причины	Проверьте станок в сервисном центре
Диск заклинивает в резе, поджоги стенок реза	Неправильная эксплуатация	См. раздел «Эксплуатация»
	Налипание материала на алмазный диск	Материал не подходит для обработки на станке
		Алмазный диск не соответствует материалу, замените алмазный диск
	Работа без охлаждения	Проверьте подачу воды

Ремонт инструмента должен производиться только квалифицированными специалистами в сервисном центре.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80 % (при температуре +25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте инструмент, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате и дате производства находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
 - механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
 - повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
 - вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
 - перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице nominalov для данного изделия;
 - выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
 - несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
 - недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвалу, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в паспорте изделия);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____


Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №_____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №_____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №_____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____



Штамп сервисного центра



Штамп сервисного центра



Штамп сервисного центра

ШАНОЎНЫ ПАКУПНИК!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміца з дадзенай інструкцыяй і дбайна выконваць парады, якія тычацца мераў бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання аbstалявання.

Актуальная інфармацыя, якая змешчаная ў інструкцыі, грунтуецца на тэхнічных характеристыках, дзеісных на момант яе выпуску.

Гэты пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з пастаяннай працай па ўдасканаленні прадукцыі вытворца пакідае за сабою права ўносіць змены ў канструкцыю, якія не ўпłyваюць на надзейнасць вырабу і бяспеку яго эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння карыстальніка.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	22
2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ.....	22
3. ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	24
4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	24
5. АПІСАНННЕ КАНСТРУКЦЫІ	25
6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ	26
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ.....	28
8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАНННЕ	30
9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ И МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ	31
10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА И ЗАХОЎВАНННЕ	32
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	32
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	33
13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ИМПАРЦЁРЫ И СЕРТЫФІКАЦЕ	33
14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ	33

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Пліткарэз электрычны прызначаны для рэзання адрэзным алмазным кругам усіх выглядаў натуральнай і штучнай керамічнай абліцевальнай, падлогавай і траутарнай пліткі. Рэз можа выконвацца пад вуглом ад 45° да 90° да плоскасці паверхні пліткі за рахунак нахілу дыска і пад вуглом ад 0° да 45° у гарызантальнай плоскасці з дапамогай транспарціра, з магчымасцю камбінацыі вуглоў.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ

Працоўнае месца:

- Працоўнае месца павінна быць чыстым і добра асветленым. Забруджанае працоўнае месца і недастатковая асветленасць можа стаць прычынай траўмы.
- Не працуіце на пліткарэзе ў памяшканні з падвышанай выбуханебяспекай, побач з лёгкаўзгаральнымі вадкасцямі, газамі і пылам. Электрарухавік пры працы стварае іскры, якія могуць прывесці да ўзгарання выбуханебяспечнага пылу ці газаў.
- Не дапускайце да месца працы дзяцей, старонніх асоб і жывёл.
- Не адцягвайцесь падчас працы на пліткарэзе.

Электрабяспека:

- Сеткавая вілка пліткарэза павінна адпавядаць сеткавай разетцы. Пераканайтесь, што напруга пліткарэза адпавядае напрузе ў разетцы.
- Не падвяргайце пліткарэз ўздзеяння дажджу. Вільготны электрарухавік павышае рызыку паразы электрычным токам.
- Не выцягвайце вілку пліткарэзу з разеткі, тужаючи за шнур сілкавання, і не пераносьце пліткарэз, трymаючи яго за шнур сілкавання, гэта прывядзе да яго пашкоджання.
- Сачыце, каб электракабель не быў заблытаны. Не размяшчайце электракабель зблізку награвальных прыбораў, вострых бакоў, масла і рухаючыхся дэталяў, якія могуць прывесці да яго пашкоджання.
- Пры выкарыстанні пліткарэза па-за памяшканнем выкарыстоўвайце адпаведны падайжальнік, прыдатны для гэтых мэт.
- Падлучаць пліткарэз да сеткі сілкавання неабходна праз прыладу ахойнага адключэння (максімальны ток уцечкі $30mA$) адпаведнага наміналу. Прывядзе да ахойнага адключэння на дадзеных мадэлях пліткарэзаў убудавана ў электравілку.
- Калі пліткарэз занесены ў зімовы час у ацяплянае памяшканне з вуліцы ці з халоднага памяшкання, не ўключайце яго датуль, пакуль ён не прагрэцца да тэмпературы навакольнага паветра. У адваротным выпадку, пліткарэз можа выйсці са строю пры ўключэнні з-за скандэнсаванай вільгаці на дэталях электрарухавіка.

Асабістая бяспека:

- Не працуйце з пліткарэзам у стане стомленасці, алкагольнага ап'янення або пасля прыёму лекавых прэпаратаў, якія зніжаюць канцэнтрацыю ўвагі.
- Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны (акуляры, навушнікі, рэспіратар, ахоўны абудак і адзенне).
- Перад уключэннем пліткарэза ў сетку харчавання зніміце з яго ўсе рэгуляльныя прылады і гаечныя ключы. Пакінутыя на пліткарэзе рэгуляльная прылада і гаечныя ключы пры ўключэнні пліткарэза могуць прывесці да траўмаў.
- Пры працы на пліткарэзе зайдайце ўстойлівае становішча.
- Апранайцеся адпаведным чынам. Не апранайце свабоднае адзенне або ўпрыгожванні. Вашы валасы, адзенне і пальчаткі павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад верцяцца частак пліткарэза.

Правілы працы з пліткарэзам:

- Выключайце пліткарэз на час перапынкаў у яго працы.
- Не перагружайце пліткарэз - выкарыстайце яго толькі для выканання прац, якія адпавядаюць параметрам яго прадукцыйнасці (гл. «Тэхнічныя характеристыкі»).
- Каб пазбегнуць утварэння пылу, працуйце на пліткарэзе з запоўненым вадой паддонам.
- Забараняецица ўносіць змены ў канструкцыю выраба.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя расходныя матэрыялы і запасныя часткі пліткарэза.
- Пры неабходнасці рамонт пліткарэза павінен ажыццяўляцца кваліфікованымі спецыялістамі ва ўпраўнаважаным сэрвісным цэнтры.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы вырабы, пашкоджанні ўзляццы электракабеля, паходзе гарэлай ізоляцыі, механічных пашкоджанні ахоўнага кожуха дыска неабходна неадкладна выключыць выраб і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення нясправаўнусцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ


Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛІ	TC 1525F12
Код	E2008.005.00
Магутнасць, Вт	1200
Дыяметр дыска, мм	250
Дыяметр пасадачнай адтуліны дыска, мм	25,4
Вугал нахілу, градусы	0-45
Максімальная глыбіня рэзу 0 ° / 45 °, мм	52/46
Даўжыня дэталі, мм	0-1200
Хуткасць кручэння дыска, аб/мін	2990
Памер стала, мм	1250 x 460
Напружанне сілкавання, В	230
Клас лазера	2
Магутнасць лазера, мВт	<1
Даўжыня хвалі лазера, нм	635-370
Абарона лазера	IP68
Габарытныя памеры, мм	1675x595x615
Маса нета, кг	58

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Станок | 1 шт. |
| 2. Дыск алмазны | 1 шт. |
| 3. Ключ | 1 камплект |
| 4. Парапт | 1 шт. |

5. АПІСАНННЕ КАНСТРУКЦЫІ




Рыс. 1

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Накіроўваючая кансоль | 14. Абмежавальнік ходу |
| 2. Ручка рухавіка | 15. Помпа падачы вады |
| 3. Абарона алмазнага дыска | 16. Пробка паддона |
| 4. Алмазны дыск | 17. Транспарціровачныя колы |
| 5. Упор | 18. Паширальны стол |
| 6. Апорныя ножкі | 19. Рэгулявальная ножка |
| 7. Паддон | 20. Выключальнік сілкавання |
| 8. Ручка фіксацыі нахілу | 21. Шкала нахілу |
| 9. Парковачная апора | 22. Транспарціровачная ручка |
| 10. Фіксатар рухавіка | 23. Ключ |
| 11. Кнопка фіксацыі ножкі | 24. Ключ |
| 12. Працоўны стол | 25. Лазерны паказальнік |
| 13. Вуглавы ўпор | |

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Зборка з транспартнага стану.

Усталёўка ручкі для перасоўвання алмазнай дыска.




Выкарыстоўваючы балты M6x25, спружынныя шайбы і пракладачныя шайбы (усе па 4 шт.) прымачыце ручку (2) перасоўванні алмазнага дыска да рухавіка.

Рыс. 2

Рыс.3 Усталяванне помпы для падачы вады.

<p>Помпа ўжо ўстаўлена на заводзе на сваё штатнае месца.</p>	<p>Для забеспячэння правільнай цыркуляцыі вады пры працы шлангі падачы не павінны перагінацца падчас мантажу. Увага! Шлангі для вады і электрычны кабель сілкавання помпы не павінны трапляць у зону руху алмазнага дыска.</p>	<p>Устаўце пробку (16) у адтуліну для зліву вады на паддоне (7).</p>

Рыс.4 Зборка транспарціровачных прыстасаванняў.



Пераклад станка з транспартнага ў працоўнае становішча.

На роўнай пляцоўцы дастатковага памеру паставіце станок у вертыкальнае становішча, станок павінен абапірацца на транспарціровачныя колы (17) і парковальную апору (9).

Націсніце фіксатар (11) ножкі (6) для вызвалення складзенага стану і павярніце ножку (6) у цалкам расчынены стан, да пstryчкі фіксатара (11). Прарабіце гэтую працэдуру для ўсіх ног.

Пацягніце станок за транспарціровачную ручку (22), каб станок абапіраўся на паверхню парай ножак, бліжэйшых да колаў (17) і працягваючы цягнуць паставіце станок на ўсе 4 ножкі.


Перад працай напоўніце паддон (7) вадой. Узровень вады павінен знаходзіцца паміж адзнакамі «min» і «max» на сценцы паддона.

Падключэнне да электрасеткі.

Падлучаць станок неабходна да аднафазнай разеткі пераменнага току напругай 230 В з контактом зазямлення.

Пры выкарыстанні сеткавага падаўжальніка пры падлучэнні станка перасек падаўжальніка павінна быць не меней 1 кв.мм пры дайжыні не больш за 50 метраў.

Станок абсталяваны ўбудаваным у сеткавую вілку прыладай ахоўнага адключэння (далей - ПАА).



Рыс. 5

Убудаванае ПАА мае кнопкі «Т» (тэст) і «RESET» (перазапуск).

Для праверкі працаздольнасці ПАА падлучыце станок да электрасеткі і націніце кнопкі «RESET». Яна павінна зафіксавацца ў націнутым становішчы. Пры націску на кнопкі «Т» кнопкі «RESET» павінна адключыцца (перайсці ў не націнутае становішча). Калі кнопкі «RESET» не адключылася, то заменіце ПАА ці звярніцеся ў сэрвісны цэнтр. Для запуску рухавіка станка кнопкі «RESET» павінна быць у націнутым становішчы.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Увага! Перад пачаткам працы і пасля кожнай замены алмазнага дыска працідзіце тэставы запуск працягласцю не меней 60 секунд без нагрузкі. Пры з'яўленні біцця алмазнага дыска, моцнай вібрацыі ці старонніх шумоў неадкладна выключыце пліткарэз.

Выкарыстанне лазернага паказальніка

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Асцярожна! Не дапушчайце трапленні лазернага прамяні ў очы.

Для працы лазера патрабуюцца элементы сілкавання тыпу AAA, 2 шт. (не ўваходзяць у камплект). Элементы сілкавання неабходна замяняць, калі лазер разраджаецца ці калі прамень становіцца занадта вузкім ці занадта шырокім.

Выконвайце палярнасць элементаў сілкавання і пераканайцесь, што яны ўстаноўлены правільна.


Лазер (25) можна ўключыць і выключыць кнопкай (26).

Элементы сілкавання ўстаўляюцца ў адsec (27).



Рыс. 6

Выкананне паралельнага рэзу (пад вуглом 90 ° да боку)



Рыс. 7

Прыслабце фіксацыю вуглавога ўпора (13), усталюеце вугал павароту 0° і зафіксуице гэта становішча.

Змесціце апрацоўваемы матэрыял на працоўны стол і усталюеце шырыню прапіла па шкале на ўпоры (5), падвядзіце да краю дэталі рухомы ўпор на вуглавым упоры (13).

Прыцісніце дэталь так, каб яе знешні край шчыльна прылягаў да ўпора (5) і да рухомага ўпора на накіроўваючай вуглавога ўпора (13).


Націсніце кнопкую үключэння (20) для запуску рухавіка.

Дачакайцеся набору алмазнага дыска максімальнай хуткасці.

Пераканайцеся, што вада паступае на алмазны дыск.

Зафіксуице загатоўку адной рукой, а другой рукой вазьміцесь за ручку (2) на рухавіку і павольна і раўнамерна накіроўвайце рэжучы круг у напрамку да ўпора (5).


Выкананне рэзу пад вуглом



Вырабляецца аналагічна прямому рэзу, але з размяшченнем дэталі пад вуглом за кошт павароту вуглавога ўпора (13). Фіксацыя вугла павароту вырабляецца вінтом (13a).

Рыс. 8

Выкананне нахільнага рэзу



Рыс. 8

Прыслабце фіксатар (8) вугла нахілу накіроўваючай кансолі (1).


Нахіліце кансоль на патрабаваны вугал. Зафіксуйце вугал нахілу фіксатарам (8).

Далей зрабіце дзеянні, аналогичныя прамому рэзу - размясціце дэталь на ста-ле, запусціце рухавік, праверце паступленне вады і перамяшчайце алмазны дыск ручкай (2).

8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Кожны раз пасля працы рэкамендуецца чысціць корпус інструмента і вентыля-
цыйныя адтуліны ад бруду і пылі мяккай тканінай ці сурвэткай. Устойлівыя за-
бруджванні рэкамендуецца ўстараняць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай
у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для ўхілення забруджвання
раствалярнікі: бензін, спірт і т.п. Ужыванне растваралярнікаў можа прывесці да
пашкоджання інструмента.

Замена алмазнай дыска



Рыс. 9

Адкруціце вінты (3а), мацууючыя крышку ахойнага кажуха (3). Выкарыстоўва-
ючы ключы (23) і (24) зніміце фланцевую гайку (4а) (з левай разьбой). Зніміце
прыціскны фланец (4б) алмазны дыск (4).

Падкладачны фланец (4в) застаецца на вале рухавіка. Пры неабходнасці ачысціце абодва фланца (4б і 4в) і вал рухавіка. Усталюеце новы дыск, пераканайця ў адсутнасць зазору паміж дыскам і падкладачным фланцам (4в), усталюеце прыціскны фланец (4б) і закруціце фланцавую гайку (4а). Зафіксуйце гайку (4а), выкарыстоўваючы ключы (23) і (24).

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Рухавік не запускаецца	Няма электраэнергіі	Праверце напружанне ў электрасетцы
	Няспраўны выключальнік	Праверце кабель сілкавання на наяўнасць пашкоджанняў
	Пашкоджанне рухавіка	Звярніцяся ў сэрвісны цэнтр
	Спрацавала убудаванае ПАА	Націсніце кнопкую «RESET» на ПАА
	Нізкая напруга ў сетцы	Праверце напружанне ў сетцы
Рухавік не развівае поўную магутнасць (нізкая хуткасць кручэння алмазнага дыска)	Перагрузка сеткі	Праверце напружанне ў сетцы
	Пашкоджанне рухавіка	Звярніцяся ў сэрвісны цэнтр
	Падаўжальнік сілкавання занадта доўгі і/ці мае недастатковое перасек	Заменіце падаўжальнік
	Перагрузка рухавіка	Паменшыце хуткасць падачы
Рухавік пераграваецца, спыняецца.	Пашкоджанне рухавіка	Звярніцяся ў сэрвісны цэнтр

Падвышаная вібрацыя, люфт алмазнага дыска	Дыск мае пашкоджанні і сколы і разбалансаваць	Заменіце алмазны дыск
	Дрэннае мацаванне дыска	Пераўсталюеце алмазны дыск,
	Іншыя прычыны	Праверце станок у сэrvісным цэнтры
Дыск закліноўвае ў рэзе, падпалы сценак рэзу	Няправільная эксплуатація	Глядзіце раздзел «Эксплуатацыя»
	Наліпанне матэрыялу на алмазны дыск	Матэрыял не падыходзіць для апрацоўкі на станку
	Праца без астуджэння	Алмазны дыск не адпавядае матэрыялу, заменіце алмазны дыск

Рамонт інструмента павінен вырабляцца толькі кваліфікованымі адмыслоўцамі ў сэrvісным цэнтры.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Выраб ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад - 50 да + 50 °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25 °C) у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспорту.

Захоўванне

Выраб павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворца ў ацяпляным вентылявальным памяшканні пры тэмпературе ад + 5 да + 40 °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы + 25 °C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце выраб згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 10 гадоў.

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ИМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцу, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарце вырабы.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектавалых усталёўваецца вытворцам і паказаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспорціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэй, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфарматыў і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, траплением у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;

- натуральна газносу перадаткавых дэталяў і матэрыялаў якія труцца;
 - умяшання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.
 - перагрузкі ці няправільныя эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абломкі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў электрапарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трывмераў, лёскі і трывмерных галовак, ахойных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацавання (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканае гэтымі відамі зносу;
- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);
- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзоруя масла);
- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльнільнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахойная кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэта жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;
- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбай, ахойных стыкераў і т.п.;
- Гарантый не распаўсюджваецца:
- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
 - на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
 - На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прымыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
 - Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняеца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняеца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняеца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



Штамп сэрвіснага цэнтра



Штамп сэрвіснага цэнтра





ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Elitech өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз.

Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ.....	38
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	38
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	40
4. ЖИНАҚТАЛУЫ	40
5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ	41
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.....	42
7. ПАЙДАЛАНУ	44
8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	46
9. ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ.....	47
10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ	48
11. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	48
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	48
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	49
14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	49

1. МАҚСАТЫ

Электрлік тақтайкеңкіш білдегі (бұдан әрі - тақтайкеңкіш) табиғи және жасанды керамикалық қаптаманың барлық түрлерін, еден және тротуар плиткаларын алмас дәңгелекпен кесуге арналған құрал болады. Кесу жұмысы еңкейту арқылы тақтай бетінің жазықтығына 45°-тан 90°-қа дейінгі бұрышта және бұрыштарды біріктіру мүмкіндігімен транспортир көмегімен көлденең жазықтықта 0°-тан 45°-қа дейінгі бұрышта жасауға болады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жұмыс орны:

- Жұмыс орны таза және жақсы жарықтандырылған болуы керек. Ластанған жұмыс орны мен жарықтың жеткіліксіздігі жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Білдекте жарылыс қаупі жоғары бөлмеде, тез тұтанатын сұйықтықтардың, газдардың және шаңның жаһында жұмыс істеменіз. Білдектің электр қозғалтқышы жұмыс істеген кезде жарылғыш шаңның немесе газдардың тұтануына әкелуі мүмкін ұшқындар пайда болады.
- Жұмыс орнына балаларды, бөгде адамдар мен жануарларды жолатпаңыз.
- Білдекпен жұмыс істеген кезде алаңдамаңыз.

Электр қауіпсіздігі

- Білдектің желілік ашасы электр розеткасына сәйкес келуі керек. Білдектің кернеуі розеткадағы кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Машинаны жаңбыр астында қалдырмаңыз. Үлғал қозғалтқыш электр тогының соғу қаупін арттырады
- Тақтайкеңкіштің ашасын қуат сымынан тарту арқылы розеткадан сұйырмаңыз немесе тақтайкеңкішті қуат сымынан ұстап алып тасымалдап жүрменіз, себебі бұл оған зақым келтіреді.
- Электр кабелінің шатаспауын қадағалаңыз. Электр кабелін жылдыту құрылғыларына, еткір жиектерге, майға және оның зақымдалуына әкелуі мүмкін қозғалмалы бөлшектерге жақын қоймаңыз.
- Тақтайкеңкішті ашық ауда пайдаланған кезде мақсатқа сәйкес келетін ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Тақтайкеңкіш тиісті номиналды қалдық ток құрылғысы (максималды ағып кету тогы 30 мА) арқылы қуат көзіне қосылуы керек. Тақтайкеңкіштердің осы үлгілеріндегі қорғаныш өшіру құрылғысы электрлік ашасында орнатылған.
- Егер тақтайкеңкіш жылдытылатын бөлмеге көшеден немесе қыста сұық бөлмeden әкелінсе, оны қоршаған орта температурасына дейін жылдынғанша қоспаңыз. Әйтпесе, қозғалтқыш бөліктеріндегі конденсацияланған үлғалға байланысты осы құралды іске қосу кезінде тақтайкеңкіш істен шығуы мүмкін.

Жеке қауіпсіздік:

- Шаршаған кезде, алкогольдік масаң күйде немесе зейінді тәмендететін дәрілерді қабылдағанда тақтайескішті пайдаланбаңыз.
 - Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзілдірік, құлаққап, респиратор, қорғаныш киімі мен аяқ киімі).
 - Білдекті қоспас бұрын, одан барлық реттеу құралдары мен кілттерді алыңыз. Білдекте қалған реттеу құралдары мен кілттер білдекті қосқанда жарақатқа әкелуі мүмкін.
 - Білдекпен жұмыс істегендеге тұрақты күйге ие болыңыз.
 - Тиісті түрде киініңіз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдар киуге болмайды.
- Шашыңыз, киіміңіз және қолғаптарыңыз машинаның айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта болуы керек.

Тақтайескішпен жұмыс істеу ережелері:

- Жұмысындағы үзілістер кезінде тақтайескішті өшіріңіз.
- Тақтайескішті шамадан тыс жүктеменіз - оны тек оның өнімділік параметрлеріне сәйкес жұмыстарды орындау үшін пайдаланыңыз («Техникалық сипаттамары»-ті қарандыз).
- Шаң пайда болмас үшін плитка кескішті су толтырылған науамен іске қосыңыз.
- Өнімнің құрылымына өзгерістер енгізуге тыбым салынады.
- Тақтайескіш үшін тек түпнұсқа шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Қажет болса, тақтайескішті жөндеуді уәкілетті қызмет көрсету орталығында білікті мамандар жүргізуі керек.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпустың механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	TC 1525F12
Код	E2008.005.00
Куат, В	1200
Дискінің диаметрі, мм	250
Дискінің орнату тесігінің диаметрі, мм	25,4
Еңкейту бұрышы, градус	0-45
Максималды кесу тереңдігі 0°/45°, мм	52/46
Бөлшек ұзындығы, мм	0-1200
Дискінің айналу жылдамдығы, айн/мин	2990
Үстел өлшемі, мм	1250 x 460
Тұтану кернеуі, В	230
Лазерлік сыйып	2
Лазер қуаты, мВт	<1
Лазерлік толқын ұзындығы, нм	635-370
Лазерлік қорғаныс	IP68
Жалпы өлшемдері, мм	1675x595x615
Таза салмақ, кг	58

4. ЖИНАҚТАЛУЫ

1. Білдек
 2. Алмаз диск
 3. Кілт
 4. Төлкүжат
- 1 дана.
1 дана.
1 жиынтық
1 дана.


5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



1-сурет

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1.Бағыттаушы консоль | 14.Жүрісті шектегіш |
| 2.Қозғалтқыш тұтқасы | 15.Су беру сорғысы |
| 3.Алмаз дисктің қорғанысы | 16.Табандықтың тығыны |
| 4.Алмаз диск | 17.Тасымалдау дөңгелектері |
| 5.Тірек | 18.Кеңейтілетін үстел |
| 6.Тірек аяқтары | 19.Реттелетін аяқ |
| 7.Табандық | 20.Қуат қосқышы |
| 8.Еңкейту құлышының тұтқасы | 21.Еңкейту шкаласы |
| 9.Тұрақ тірегі | 22.Тасымалдау тұтқасы |
| 10.Қозғалтқыш құлпы | 23.Кілт |
| 11.Аяқты құлышптау түймесі | 24.Кілт |
| 12.Жұмыс үстелі | 25.Лазерлік көрсеткіш |
| 13.Бұрыштық тірек | |

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ




M6x25 болттарын, серіппелі шайбаларды және ара-лық шайбаларды (барлығы 4 дана) пайдаланып, алмас дискінің қозғалу тұтқасын (2) қозғалтқышқа бекітіңіз.

2-сурет

3-сурет Су сорғысын орнату .

<p>Сорғы зауытта өзінің әдеттегі орнына орнатылған.</p>	<p>Жұмыс кезінде судың дұрыс айналымын қамтамасыз ету үшін орнату кезінде жеткізу шлангілері майыспауы керек. Назар аударыңыз! Су тұтіктері мен сорғының электр кабелі алмас дисктің қозғалыс аймағына түспеуі керек.</p>	<p>Тығынды (16) табандықтың (7) су ағызатын тесікке салыңыз.</p>

4-сурет Тасымалдау құрылғыларын құрастыру.



Білдекті тасымалдаудан жұмыс жағдайына ауыстыру.

Жеткілікті өлшемдегі тегіс алаңда білдекті тік күйге қойыңыз, білдек тасымалдау дөңгелектеріне (17) және тұрақ тірегіне (9) тірелуі керек.

Бұктелген күйді босату үшін аяқтың (6) ысырмасын (11) басыңыз және ысырма (11) сырт еткенше аяқты (6) толық ашық күйге бұраңыз. Бұл процедураны барлық аяқтарға орындаңыз.

Білдекті тасымалдау тұтқасынан (22) тартыңыз, сонда білдек дөңгелектерге (17) ең жақын жұп аяқпен бетке тіреледі және тартуды жалғастыра отырып, білдекті барлық 4 аяққа тұрғызып қойыңыз.


Жұмыс алдында науаны/табандықты (7) сумен толтырыңыз. Су деңгейі науаның қабырғасындағы «min» және «max» белгілерінің арасында болуы керек.

Электр жүйесіне қосу.

Білдекті жерге қосу контактісі бар бір фазалы 230 В айнымалы ток розеткасына қосу керек.

Білдекті қосу кезінде қуат ұзартқышын пайдаланатын болсаныз ұзартқыш сымның көлденең қимасы ұзындығы 50 метрден аспайтын кемінде 1 шаршы мм болуы керек.

Білдек қуат ашасына орнатылған Қорғаныс өшіру құрылғысымен (бұдан әрі - ҚӨҚ) жабдықталған.



5-сурет

Кірістірілген ҚӨҚ-те «T» (сынау) және «RESET» (қайта іске қосу) түймелері бар.


ҚӨҚ жұмысын тексеру үшін білдекті қуат көзіне қосып, «RESET» түймесін басыңыз. Ол басылған күйде құлышталуы керек. «T» түймесін басқан кезде «RESET» түймесі өшуі керек (басылған күйге өтіңіз). «RESET» түймесі өшпесе, ҚӨҚ ауыстырыңыз немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Білдек қозғалтқышын іске қосу үшін «RESET» түймесі басылған күйде болуы керек.

7. ПАЙДАЛАНУ

Назар аударының! Жұмысты бастамас бұрын және алмас дискін әр ауыстырганнан кейін жүктемесіз кемінде 60 секунд сынақты жұмысты орындаңыз. Алмаз диск соғылып жатса, күшті дірілді немесе қалыптан тыс шуды байқасаңыз, тақтай-кескішті дереу өшіріңіз.

Лазерлік көрсеткішті пайдалану

ЕСКЕРТУ! Абайлаңың! Лазер сәулесінің көзіңізге тиоіне жол берменгіз.




6-сурет

Лазерді жұмысы үшін AAA түріндегі қуат элементтері қажет, 2 дана. (жыныстыққа кірмейді). Лазердің қуаты таусылғанда немесе сәуле тым тар немесе тым кен болған кезде қуат элементтерді ауыстыру қажет.

Қуат элемент полярлығын қадағалаңыз және олардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Лазерді (25) түйме (26) арқылы қосуға және өшіруге болады.

Қуат элементі өз бөліміне (27) салынады.



7-сурет

Параллельді кесу (бүйірге 90° бұрышпен)

Бұрыштық тіректі (13) босатыңыз, айналу бұрышын 0° етіп орнатыңыз және осы күйді бекітіңіз.

Өндөлөтін материалды жұмыс үстеліне орналастырыңыз және кесу енін шкалаға сәйкес тірекке (5) орнатыңыз, бұрыштық тіректегі (13) жылжымалы тіректі бөлшектің шетіне жылжытыңыз.

Бөлшекті оның сыртқы шеті тірекке (5) және қондырма габаритінің бағыттағышындағы (13) жылжымалы тірекке жақсы сәйкес келетіндей етіп басыңыз.


Қозғалтқышты іске қосу үшін қуат түймесін (20) басыңыз.

Алмаз дискі максималды жылдамдыққа жеткенше күтіңіз.

Судың алмас дисккө ағып жатқанын тексеріңіз.

Дайындаудан бір қолыңызben ұстаңыз, ал екінші қолыңызben қозғалтқыштағы тұтқадан (2) ұстап, кесу дөңгелегін қоршауға (5) қарай баяу және біркелкі бағыттаңыз.


Бұрышпен кесу



8-сурет

Ол түзу кесуге ұқсас орындалады, бірақ бұрыштық тоқтатқышты (13) бұру арқылы бұрышқа орналастырылған бөлікпен орындалады. Айналу бұрышы бұрандамен (13a) бекітілген.

Кескінді кесу



9-сурет

Бағыттаушы консольдің (1) көлбеу бұрышының қысқышын (8) босатыңыз.


Консольді қажетті бұрышқа енкейтіңіз. Көлбеу бұрышын қысқышпен (8) бекітіңіз.

Әрі қарай, тікелей кесуге ұқсас әрекеттерді орындаңыз - бөлікті үстелге қойыңыз, қозғалтқышты іске қосыңыз, су ағынын тексеріңіз және алмас дискіні тұтқамен жылжытыңыз (2).

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Қолданғаннан кейін құрал корпусы мен желдету тесіктерін кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен тазалау ұсынылады. Қатты дақтарды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен кетіру ұсынылады. Ластаушы заттарды кетіру үшін еріткіштерді бензин, алкоголь және т.б. қолдануға болмайды. Еріткіштерді пайдалану аспап корпусын зақымдауы мүмкін.

Алмас дискіті аудыстыру



Қорғаныс корпусының қақпағын (3) бекітетін бұрандаларды (3a) бұрап алыңыз. Кілттерді (23) және (24) пайдаланып, фланецті гайканы (4a) алыңыз (сол жақты резбасы бар). Қысым фланецін (4b) және алмас дискіні (4) алыңыз.

Жуғыш фланец (4b) қозғалтқыш білігінде қалады. Қажет болса, екі фланецті де (4b және 4c) және қозғалтқыш білігін тазалаңыз. Жаңа дискіні орнатыңыз, диск пен тірек фланец (4c) арасында бос орын жоқ екеніне көз жеткізіңіз, қысым фланецін (4b) орнатыңыз және фланец гайкасын (4a) қатайтыңыз. (23) және (24) пернелердің көмегімен гайканы (4a) бекітіңіз.

9. ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

2-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Қозғалтқыш іске қосылмайды	Электр қуаты жоқ	Қуат көзінің кернеуін тексерініз Қуат кабелінің зақымдалуын тексерініз
	Өшіргіш ақаулы	Өшіргішті тексерініз
	Қозғалтқыштың зақымдалуы	Қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз
	Кірістірілген ҚҚС істен шықты	ҚҚС-тегі «RESET» түймесін басыңыз
Хозғалтқыш толық қуатты дамытпайды (алмас диск жылдамдығы төмен)	Желідегі кернеу төмен	Желілік кернеуді тексерініз
	Жел шамадан тыс жүктелген	Желілік кернеуді тексерініз
	Қозғалтқыштың зақымдалуы	Қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз
	Қуат ұзартқыш сымы тым ұзын және/немесе өлшемі аз	Ұзартқыш сымды ауыстырыңыз
Қозғалтқыш қызып кетеді және тоқтайды.	Қозғалтқыш шамадан тыс жүктелді	Беру жылдамдығын азайтыңыз
	Қозғалтқыштың зақымдалуы	Қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз
Діріл жоғары, алмас диск солқылдайды	Диск зақымдалған, сынған және тенгерімсіз болған	Алмаз дискті ауыстырыңыз
	Дискті нашар бекіткен	Алмаз дискті қайта орнатыңыз, бекіту гайкасының тығыздығын тексерініз
	Басқа себептер	Құрылғыны қызмет көрсете орталығында тексерініз

Диск кесілген жерде кептеліп, кесілген жердің қабыргаларын қүйдіреді	Дұрыс емес қолданған	«Пайдалану» бөлімін қарандыз
	Алмаз дискке материал жабысып қалады	Осы материал өндөуге жарамсыз
	Салқыннатусызың жұмыс істеген	Алмаз диск материалға сәйкес келмейді, алмас дискті ауыстырыңыз

Аспапты жөндеуді тек қызмет көрсету орталығында білікті мамандар жүргізуі керек.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы құрал жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы - 50-ден + 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (+ 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Құралды + 5-тен + 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (+ 25°C температурада) жылтырылатын жедетілетін бөлмемде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құрал және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралды қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Әнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 10 жыл

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің паспортына №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және құрамдастардың қызмет ету мерзімін өндіруші белгілеп өнім төлкүжатында көрсетеді.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшиліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалашу тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінәра болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірлі жоғарылауы, қатты қызыу, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты үшкүндауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т.б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температуралың немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсүінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан түндаған зақымданулардан түндаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тоzuы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың

бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның өсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

•аудыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышагы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

•жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтректерінің бұзылуы немесе балқуы);

•компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікті, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

•Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, аудыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тәжегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырығыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылышына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұскаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Тұпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяу: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мәрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Кызмет көрсету орталығының мәрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Кызмет көрсету орталығының мәрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Кызмет көрсету орталығының мәрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ

Ընորհակալություն ԷԼԻՏԵԿ (ELITECH) արտադրանքն ընտրելու համար: Մենք խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման հրահանգներին:

Այս ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է ձեռնարկի թողարկման պահին առկա բնութագրերի վրա:

Այս ձեռնարկը պարունակում է ապրանքի հուսայի և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն:

Վրտադրանքի բարելավման ուղղված մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա դիզայնը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆՊԱՏԱԿԸ	54
2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍՏՈՆԵՐ	54
3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	56
4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ	56
5. ԴԻՉԱՑՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	57
6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՈՒՄ	58
7. ՇԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ	60
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	62
9. ՀՆԱՐՁՎՈՐ ԱՍԱՐՁՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ	63
10. ՓՈԽԱՎՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐՊԱՆՈՒՄ	64
11. ՕՏԱՐՈՒՄ	65
12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ	65
13.ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ԿԱՎՅԱԿԱՆԻ/ԶԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՍԱԲՎԻ ՄԱՍԻՆ	65
14. ԵՐԱԾԽԻԹԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	65

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Ելեկտրական սալիկահատիչը նախատեսված է բոլոր տեսակի թնական և արհեստական՝ ս200b և ս200bկամ կերամիկական երեսպատման, հատակի և մայթի սալիկների չափի կտրելու համար՝ աղամանդե սկավառակով։ Կտրումը կարող է իրականացվել սալիկի մակերեսի հարթության վրա 45° - ից 90° անկյան տակ՝ ‘սկավառակի թեքության պատճառով և հորիզոնական հարթության վրա 0° - ից 45° անկյան տակ’ օգտագործելով ձգող, անկյունները համատեղելու հնարավորությամբ։

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Աշխատավայր:

- Աշխատավայրը պետք է լինի մաքուր և լավ լուսավորված։ Աղտոտված աշխատավայրը և անբավարար լուսավորությունը կարող են վնասվածքի պատճառ դառնալ։

- Մի աշխատեք մեքենայի վրա բարձր պայմանավորված սենյակում, ոյուրավագությունը հեղուկների, գազերի և փոշու մոտ։ Ելեկտրական շարժիչը և սկավառակը շահագործման ընթացքում ստեղծում են կայծեր, որոնք կարող են հանգեցնել պայմանավորված փոշու կամ գազերի բռնկմանը։

- Երեխաներին, կողմանակի անձանց և կենդանիներին հեռու պահեք աշխատանքի վայրից։

- Մի շեղվեք մեքենայի վրա աշխատելիս։

Ելեկտրական անվտանգություն:

- Սալիկի կտրիչի խրոցը պետք է համապատասխանի պատի վարդակից։ Համոզվեք, որ սալիկի կտրիչի լարումը համապատասխանում է պատի վարդակից լարման։

- Սալիկի կտրիչը մի ենթարկեք անձրևի։ Թաց ելեկտրական շարժիչը մեծացնում է ելեկտրական ցնցումների վտանգը։

- Ելեկտրական լարը քաշելիս մի հանեք սալիկի կտրիչի խրոցը վարդակից և մի տեղափոխեք կամ տեղափոխեք սալիկի կտրիչը՝ այն պահելով հոսանքի լարից, դա կվնասի այն։

- Համոզվեք, որ ելեկտրական մալուխը խճճված չէ։ Մի տեղադրեք ելեկտրական մալուխը ջեռուցման սարքերի, սուր եզրերի, յուղի և շարժվող մասերի մոտ, որոնք կարող են վնասել այն։

- Սալիկի կտրիչը տարածքից դուրս օգտագործելիս Օգտագործեք համապատասխան երկարացման լար, որը հարմար է այդ նպատակների համար։

- Անհրաժեշտ է սալիկի կտրիչը միացնել ելեկտրական ցանցին համապատասխան անվանական արժեքի պաշտպանիչ անշատման սարքի միջոցով (RCD առավելագույն արտահոսքի հոսանքով 30 Մա)։ Այս մոդելի վրա պաշտպանիչ անշատման սարքը ներկառուցված է ելեկտրական ելեկտրական շարժիչի մեջ։

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՆՎՈՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ:

- Մի աշխատեք մերենայի վրա հոգնածության, հարբած վիճակում կամ համակենտրոնացումը նվազեցնող դեղամիջոցներ ընդունելուց հետո:

- Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (ակնոցներ, ականջակալներ, ռեսպիրատոր, անվոտանգության կոշիկներ և հագուստ):

- Նախքան սալիկի կտրիչը էլեկտրական ցանցին միացնելը, հեռացրեք բոլոր կարգավորող գործիքներն ու բանալիները դրանից: Մերենայի վրա մասաց ճշգրտման գործիքը և բանալիները, երբ սալիկի կտրիչը միացված է, կարող են հանգեցնել վնասվածքների:

- Մերենայի վրա աշխատելիս պահպանեք կայուն դիրք:

- Դամապատասխան հագումքը: Մի հագեք ազատ հագուստ կամ զարդեր: Չեր մազերը, հագուստը և ձեռնոցները պետք է ապահով հեռավորության վրա լինեն սալիկի կտրիչի պտտվող մասերից:

ՄԵՐԵՆԱՅԻ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ:

- Անջատեք սալիկի կտրիչը իր աշխատանքի ընդմիջումների ընթացքում:

- Մի ծանրաբեռնեք սալիկի կտրիչը. Օգտագործեք այն միայն դրա կատարման պարամետրերին համապատասխան աշխատանքներ կատարելու համար (տես «տեխնիկական պայմաններ»):

- Փոշու առաջացումից խուսափելու համար աշխատեք մերենայի վրա ջրով լցված սկուտեղով:

- Արգելվում է փոփոխություններ կատարել արտադրանքի կառուցվածքում:

- Օգտագործեք միայն բնօրինակ ծախսվող նյութեր և սալիկների կտրիչի պահեստամասեր:

- Անհրաժեշտության դեպքում սալիկի կտրիչի վերանորոգումը պետք է իրականացվի որակավորված մասնագետների կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում:

ՍԱՀԻՄԱՆԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՓԱՆԻՉՆԵՐ

ՊԼՉԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Եթե \ ս200b \ ս200bմերենայի շահագործման ընթացքում կողմանակի աղմուկներ և հիտեր են առաջանում, մարմնի և կառավարման վահանակի մեխանիկական վնաս, ցանցային էլեկտրական մալուխի մեկուսացում, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել արտադրանքը և կապել լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ ‘ անսարքությունները վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ


Աղյուսակ 1

ՊԱՐՎՍԵՏՐԵՐ / ՄՈՂԵԼ	TC 1525F12
Կոդ	E2008.005.00
Հզորությունը, Վտ	1200
Սկավառակի տրամագիծը, մմ	250
Սկավառակի վայրէջքի անցքի տրամագիծը, մմ	25,4
Թերության անկյուն, աստիճաններ	0-45
Կտրման առավելագույն խորությունը $0^{\circ}/45^{\circ}$, մմ	52/46
Մասի երկարությունը, մմ	0-1200
Սկավառակի ռոտացիայի արագությունը, RPM	2990
Մեղանի չափը, մմ	1250 x 460
Մատակարարման լարումը, Վ	230
Լազերային դաս	2
Լազերային հզորություն, ՄՎտ	<1
Լազերային ալիքի երկարություն, նմ	635-370
Լազերային պաշտպանություն	IP68
Ընդհանուր չափերը, մմ	1675x595x615
Չուտ քաշը, կգ	58

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

1. Յասոնց
 2. Աղամանդի սկավառակ
 3. Բանալիներ
 4. Անձնագիր
- 1 հատ:
- 1 հատ:
- 1 հատ:
- 1 հատ:

5. ԴԻՇԱՅՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



նկ. 1


- 1.Ուղեցույցի վահանակ
- 2.Շարժիչի բռնակ
- 3.Աղամանդի սկավառակի պաշտպանություն
- 4.Աղամանդի սկավառակ
- 5.Ճեղտը
- 6.Աջակցության ոտքեր
- 7.Ծղոտե ներքնակ
- 8.Թեքության ամրացման բռնակ
- 9.Կայանման հենարան
- 10.Շարժիչի փական
- 11.Ոտքի ամրացման կոճակ

- 12.Աշխատանքային սեղան
- 13.Ալյունային կանգառ
- 14.Ինսուլյտի սահմանափակիչ
- 15.Զրամատակարարման պոմա
- 16.Ծղոտե ներքնակ իցան
- 17.Տրանսպորտային անիվներ
- 18.Ընդարձակման սեղան
- 19.Կարգավորող ոտքը
- 20.Էլեկտրաէներգիայի անջատիչ
- 21.Թեքության սանդղակ
- 22.Փոխադրման բռնակ
- 23.Բանափի
- 24.Լազերային ցուցիչ

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հավաքում տրանսպորտային վիճակից:

Արամանութիւնը սայրը տեղափոխելու համար բռնակի տեղադրում:



Նկ. 2

Օգտագործելով $m6 \times 25$ պտուտակներ, գարնանային լվացքի մեքենաներ և միջադիրներ (բոլորը 4 հատ), ամրացրեք բռնակը (2) Արամանութիւնը շարժիչին տեղափոխելու համար:

Նկ. 3 Զրամատակարարման պոմպի տեղադրում:

<p>Պոմպն արդեն տեղադրված է գործարանում ՝ իր հաստիքային տեղում:</p>	<p>Ա 2 իսատանքի ընթացքում ջրի պատշաճ շրջանառությունը նաև ապահովելու համար մատակարարման գույզաները չպետք է թեքվեն տեղադրման ընթացքում:</p> <p>Ուշադրություն</p> <p>Ջրի գույզաները և պոմպի էլեկտրական հնականի մալուխը չպետք է մտնեն աղամանութիւնը շարժման գոտիի:</p>	<p>Տեղադրեք խցանը (16) սկսուեղի ջրի արտահոսքի անցքի մեջ (7):</p>

ՆԱԿ. 4 Տրանսպորտային սարքերի հավաքում.

Տեղադրեք տրանսպորտային անիվսերը (17) և հախատեսկած վայրերում:	Տեղադրեք կայանման հենարան (9)	Տեղադրեք առաքման բռնակը (22)

Մեքենայի տեղափոխումը տրանսպորտից աշխատանքային դիրքի:

Բավարար չափի հարթ տարածքում մեքենան դրեք ուղղահայաց դիրքում, մեքենան պետք է հենվի տրանսպորտային անիվսերի վրա (17) և կայանման հենարանին (9):

Սեղմեք պահոցը (11) ոտքերը (6)՝ ծաված վիճակը ազատելու համար և պտտեք ոտքը (6) ամրողությամբ բացված վիճակում, միևնույն պահոցը սեղմվի (11): Կատարեք այս ընթացակարգը բոլոր ոտքերի համար:

Զաշեք մեքենան փոխադրման բռնակով (22), որպեսզի մեքենան հենվի մակերեսին անիվսերին ամենամոտ գտնվող գույգ ոտքերով (17) և շարունակելով քաշել, մեքենան Դրեք բոլոր 4 ոտքերի վրա:


Աշխատանքից առաջ լցրեք ծղոտե ներքնակը (7) ջրով: Ջրի մակարդակը պետք է լինի ծղոտե ներքնակի պատին «min» և «max» նշանների միջև:

Միացում էլեկտրական ցանցին:

Անհրաժեշտ է մեքենան միացնել 230Վ լարման փոփոխական հոսանքի միաֆազ վարողակին՝ հիմնային կոնտակտով:

Չաստոցը միացնելիս ցանցային երկարացման լար օգտագործելիս երկարացման լարի խաչմերուկը պետք է լինի առևսվազն 1 քմ: մմ ոչ ավելի, քան 50 մետր երկարությամբ:

Մեքենան հագեցած է ցանցի վարդակից ներկառուցված պաշտպանիչ անջատման սարքով (այսուհետ 'RCD'):



Ակ. 5

Ներկառուցված RCD-ն ունի «t» (թեստ) և «Վերականգնել» (Վերագործարկել) կոճակը:

RCD-ի աշխատունակությունը ստուգելու համար Մեքենան միացրեք Էլեկտրական ցանցին և սեղմեք «Վերականգնել» կոճակը: Այն պետք է ամրագրվի սեղմված դիրքում: Եթե սեղմում եք «T» կոճակը, «RESET» կոճակը պետք է անջատվի (գնա չճնշված դիրքի): Եթե «Վերականգնել» կոճակը չի անջատվել, ապա փոխարինեք RCD-ն կամ կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ: Մեքենայի շարժիք գործարկելու համար «Վերականգնել» կոճակը պետք է լինի սեղմված դիրքում:

7. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ուշադրություն Նախքան աշխատանքը սկսելը և աղամանդի սայրի յուրաքանչյուր փոխարինումից հետո կատարեք առնվազն 60 վայրկյան առանցքերի փորձարկման վագը: Եթե աղամանդի սայրը բարախում է, ուժեղ թթթռում կամ արտատուվող աղմուկ է առաջանում, անմիջապես անջատեք սայիկի կտրիչը:

Օգտագործելով լազերային ցուցիչ



Ակ. 6


Զգուշացում! Ուշադիր! Թույլ մի տվեք, որ լազերային ճառագայթը մտնի ձեր աշերքը:

Լազերային աշխատանքի համար պահանջվում են ԱԱԱ տիպի սնուցման սարքեր, 2 հատ (Ներառված չէ): Էլեկտրասնուցումները պետք են փոխարինվեն, եթե լազերը լիքքաթափվում է, կամ եթե ճառագայթը դառնում է չափազանց նեղ կամ չափազանց լայն:

Դիտեք Էլեկտրասնուցումների բներականությունը և համոզվեք, որ դրանք ճիշտ տեղադրված են:

Լազերը (25) կարելի է միացնել և անշատել կոճակով (26):
Սլուցման սարքերը տեղադրվում են խցիկով (27):

Չուգահեռ կտրման կատարում (կողմի նկատմամբ 90° անկյան տակ)




Նկ. 7

Ակավառակի առավելագույն արագությամբ.

Համոզվեք, որ ջուրը մտնում է աղամանի սայրը:

Մի ճեղքով ամրացրեք աշխատանքային կտորը, իսկ մյուս ճեղքով բռնեք բռնակը (2) շարժիչի վրա և դանդաղ և հավասարաչափ ուղղեք կտրող շրջանակը դեպի կանգառը (5):

Կտրվածքի կատարում անկյան տակ



Նկ. 8

Թուլացրեք անկյունային կանգառի ամրագրումը (13), պտտման անկյունը Սահմանեք 0° և ամրացրեք այս դիրքը:

Տեղադրեք աշխատանքային նյութը աշխատանքային սեղանի վրա և Սահմանեք կտրվածքի լայնությունը սանդղակի վրա (5), անկյունային կանգառի վրա շարժական կանգառը բերեք մասի եզրին (13):


Տեղմեք կտորը այնպես, որ դրա արտաքին եզրը սերտորեն տեղավորվի կանգառին (5) և անկյունային կանգառի ուղեցուցիչ շարժական կանգառին (13):

Շարժիչը գործարկելու համար սեղմեք հոսանքի կոճակը (20):

Սպասեք մի շարք աղամանդե

Այն արտադրվում է ուղիղ կտրվածքի նման, բայց մասի տեղադրմամբ անկյան տակ՝ անկյունային կանգառը շրջելու պատճառով (13): Պտտման անկյան ամրագրումը կատարվում է պտուտակով (13 ա):

ԹԵՇ ԿՄԵՐՎԱԳԵՐԻ ԿԱՏՈՎՈՒՄ



Նկ. 9

Թուլացրեք պահողը (8) վահանակի ուղեցույցի անկյան տակ (1):


Թեքեք վահանակը պահանջվող անկյան տակ: Ամրացրեք թեքության անկյունը ամրացնողով (8):

Դաշտորդը, կատարեք ուղիղ կմուճածքի նման գործողություններ՝ տեղադրեք մասը սեղանի վրա, Սկսեք շարժիչը, ստուգեք ջրի հոսքը և բռնակով տեղափոխեք ադամանդի սայրը (2):

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ամեն անգամ աշխատանքից հետո խորհուրդ է տրվում մաքրել գործիքի մարմինը և օդափոխիչները կեղսից և փոշուց փափուկ կտորով կամ անձեռոցիկով: Կայուն աղտոտումը խորհուրդ է տրվում վերացնել օճառի ջրի մեջ թաթախված փափուկ կտորի օգնությամբ: Աղտոտիչները վերացնելու համար անընդունելի է օգտագործել լուծիչներ՝ բենզին, ալկոհոլ և այլն: Լուծիչների օգտագործումը կարող է հանգեցնել գործիքի մարմնի վնասմանը:

Աղամանդի սայրի փոխարինում



Նկ. 10

Ներացրեք պտուտակները (3 ա), որոնք ամրացնում են պաշտպանիչ ծածկովյթի կափարիչը (3): Օգտագործելով (23) և (24) ստեղները, հանեք Եզրային ընկույզը (4 Ա) (ձախ թելերով): Ներացրեք սեղմիչի եզրը (4 բ) ադամանդի սայր (4):

Երեսպատման եզր (4V) մնում է շարժիչի լիսերի վրա: Անհրաժեշտության դեպքում մաքրեք երկու եզրերը (4B և 4V) և շարժիչի լիսերը: Տեղադրեք նոր սկավառակը, համոզվեք, որ սկավառակի և երեսպատման եզրի միջև բաց չկա (4 Վ), տեղադրեք սեղմիչ եզրը (4 բ) և պտուտակեք Եզրային ընկույզը (4 Ա): Կողպեք ընկույզը (4 ա)՝ օգտագործելով (23) և (24) ստեղները:

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Աղյուսակ 2

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Շարժիչը չի միանում	Էլեկտրաէներգիա չկա	Ստուգեք Էլեկտրական ցանցի լարումը
	Թերի անջատիչ	Ստուգեք հոսանքի մալուխը վնասների համար
	Շարժիչի վնաս	Կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ
	Ներկառուցված RCD-ն աշխատեց	Սեղմեք "Վերականգնել" կոճակը RCD-ի վրա
Շարժիչը չի գարգացնում ամբողջ հզորությունը (ադամանդի սայրի ցածր Պտտման արագություն)	Ցածր լարման ցանցում	Ստուգեք ցանցի լարումը
	Ցանցի գերեթևնվածություն	Ստուգեք ցանցի լարումը
	Շարժիչի վնաս	Կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ
	Էլեկտրաէներգիայի երկարացումը չափազանց երկար է և / կամ ունի անբավարար հատված	Փոխարինեք երկարացման լարը
Շարժիչը գերտաքանում է, կանգ է առնում :	Շարժիչի գերեթևնվածություն	Նվազեցրեք կերակրման արագությունը
	Շարժիչի վնաս	Կապվեք սպասարկման կենտրոնի հետ

Թրթուման բարձրացում, աղամանդի սկավառակի խաղ	Սկավառակը վնասված է և կոտրված և անհավասարակշռված	Փոխարինեք աղամանդի սայրը
	Վատ սկավառակի մոնտաժ	Տեղադրեք աղամանդի սայրը,
	Այլ պատճառներ	ստուգեք ամրացնող ընկույզի խստացումը
Սկավառակը խցանում Ե կտրվածքի մեջ, կտրող պատերի հրկիցում	Միայն շահագործում	Ստուգեք մեքենան սպասարկման կենտրոնում
	Նյութը կաչելով աղամանդի սկավառակի վրա	Տես շահագործում Նյութը հարմար չէ մեքենայի մշակման համար
	Աշխատանք առանց սառեցման	Աղամանդի սայրը չի համապատասխանում նյութին, փոխարինեք աղամանդի սայրը

Գործիքի վերանորոգումը պետք է իրականացվի միայն սպասարկման
կենտրոնում որակավորված մասնագետների կողմից

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄ

Փոխադրում

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ ջուն մաքրող սարքը կարող է փոխադրվել
բոլոր տեսակի ծածկված տրանսպորտով օդի շերմաստիճանի մինչև 50-ից պյուս
50 ° C և հարաբերական խոնավության մինչև 80% (պյուս 25 ° C շերմաստիճանի
դեպքում՝ համաձայն ապրանքների փոխադրման կանոնների, որը կիրառելի է
տրանսպորտի այս տեսակի համար):

Ջունանետը տեղափոխելիս այն պետք է ամրացվի կայուն ուղղահայաց դիրքում:

Պահպանում

Մեքենան պետք է պահպի արտադրողի փաթեթավորմամբ շեռուցվող
օդափոխվող տեսակում +5-ից +40°C շերմաստիճանի և մինչև 80% հարաբերական
խոնավության պայմաններում (պյուս 25°C շերմաստիճանում):

Ջուն մաքրող մեքենան երկարատև պահեստավորման ժամանակ կոռոզիայից
պաշտպանելու համար մետաղական մասերը թեթևակի քսեք սիլիկոնային քսուքով:

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեն մի նետեք արտադրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ: Օտարեք արտադրանքը արոյունաբերական թափունսերի ներկային կանոնակարգերին համապատասխան:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 10 տարի:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագիր թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է:

Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թրթռում, ուժեղ շեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վլաս (ճարեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

• Անտաղական մասերի կոռոգիայի ժամանակ, ազրեսիվ միջավայրի, բարձր շերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

• Ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

• մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;

• Ժամանակի խախտում կամ վնասում:

• գերբեռվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահնաշաններըներառումեն(բայց չափահամանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչ լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր շերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների այդուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և ողի գոտիներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղրեր, օդային գոտիներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

• Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է մինցի խափանման (մինցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մինցի և մինցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և մինցային քորոցի օժանդակ առանցքականների ոչխացում կամ հալում);

• Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);


• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղողող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմագույգեր, ճիրաներ, քամութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

- միջամտություն ամրացումների, կսիթների, պաշտպանիչ կազուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;
- Երաշխիքը չի ներառում.
- ապրանքի վրա,որի դիգայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
 - Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
 - Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
 - Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
Մոդելը _____
Մոդելի համարը _____
Թողարկման ամսաթիվը _____
Սերիական համարը _____
Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացրում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____



ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացրում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____



ԿՏՐԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացրում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____


Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____







QR

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисны центр Номер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтрах на сایце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәуелік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Онім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Аудиосистемалық Ұниверсалдегі Әлемдегі әдеб әдебиеттерінің
бірнеше мәдениеттік меморандумдарынан
жарияланған мәдениеттік меморандумдарынан
бірнеше мәдениеттік меморандумдарынан
бірнеше мәдениеттік меморандумдарынан
elitech.ru